



**Bild 1, Stülper Huk Blick nach Norden. Ölbehaftetes Seegras.**



Bild 2, Dummersdorfer Ufer Nord. Ölbehaftetes Seegras.



**Bild 3, Seegrasbüschel, teilweise mit Ölanhaftungen und teilweise natürlich zersetzt.**



**Bild 4, stärker kontaminiertes Seegras.**



**Bild 5, sporadische Öl-Placken als Anhaftung an Steinen.**



Bild 6, vereinzelte verschmutzte Steine im Spülsaum.



Bild 7, Reinigungsarbeiten.



**Bild 8, Einbringen ölverschmutzter Seegrasbüschel in Big-Bags zum Abtransport mittels Hägglunds.**



Bild 9, Entladen des Hägglunds in das Landungsboot „Stint“



**Bild 10, Resultat nach der Reinigung. Blick nach Süden.**



**Bild 11, Resultat nach der Reinigung. Blick nach Norden (vgl. Bild 2)**