



► Nr. VO/2019/07676
öffentlich

Lübeck, 18.05.2019

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
4.401 - Schule und Sport

Bearbeitung: Frank Schröder (E-Mail: frank.schroeder@luebeck.de Telefon: 122-5206)

Kunstrasenplätze in der Hansestadt Lübeck - Aktueller Zustandsbericht

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
03.06.2019	Senat	Nichtöffentlich	
13.06.2019	Schul- und Sportausschuss	Öffentlich	

Anlass:

Von 2005 bis Mai 2019 sind in der Hansestadt Lübeck insgesamt 23 Kunstrasen-Großspielfelder von der Stadt und von Sportvereinen gebaut worden. Der anliegende Bericht beschreibt den derzeitigen Zustand der Plätze und informiert über aktuelle Entwicklungen und Diskussionen zum Thema „Kunstrasen“.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

Ja
 Nein
nicht erforderlich

Die Maßnahme ist:

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:

Nein
 Ja (Anlage 1)

Bericht:

Siehe Anlage.

Anlagen :

Anlage 1: Aktueller Zustandsbericht Lübecker Kunstrasenplätze

Senatorin Kathrin Weiher

Lübecker Kunstrasenplätze

**Baujahr
Aktueller Zustand
Verbaute Belege**

**Erstellt: 07. Mai 2019
Hansestadt Lübeck
Der Bürgermeister
Bereich Schule & Sport
Kronsforder Allee 2-6 – Haus Trave
23560 Lübeck**

Vorwort

In den vergangenen 10 Jahren sind in der Hansestadt Lübeck 23 neue Kunstrasenplätze entstanden. Ein Großteil der Plätze wurde neu gebaut, die restlichen Spielfelder befanden sich auf bereits vorhandenen Plätzen, die aber sanierungsbedürftig waren. Diese bundesweit einmalige Konzentration von neuen Kunstrasenplätzen innerhalb von 10 Jahren haben die Stadt und der Lübecker Sport in erster Linie der Possehl-Stiftung in der Hansestadt Lübeck zu verdanken.

Mit Hilfe der Possehl-Stiftung wurden zunächst die städtischen Plätze (z.B. Holstentor-Süd oder Kalkbrennerstraße) saniert, ehe sich die Projektunterstützung vor allem in den Jahren 2011 bis 2014 immer mehr dem Neubau von Kunstrasenplätzen widmete. In diesen vier Jahren wurden insgesamt 14 den modernsten Ansprüchen entsprechende Kunstrasenplätze mit Hilfe der Possehl-Stiftung und Unterstützung des Bereich Schule & Sport der Hansestadt Lübeck gebaut. Als Bauherr und Eigentümer der Plätze traten die jeweiligen Sportvereine auf. Gebaut wurde dabei jeweils nach den neuesten Standards, wie z.B. dem Einbau einer elastischen Tragschicht unter dem Kunstrasenflor. Zur Schonung der Gelenke wurde es zudem vermieden nur mit reinen Quarzsandverfüllungen zu arbeiten. Stattdessen wurde in fast allen Fällen ein Gemisch aus Quarzsand und Gummigranulat verwendet. Jedoch hat sich auch hier mit den Jahren einiges verändert. So bestand das Gummigranulat 2011 noch aus recycelten Autoreifen. Auf Grund von Rückmeldungen der Sportler hinsichtlich einiger Nachteile dieses Granulats, wie beispielsweise Farbabrieb, erfolgte schnell der Wechsel zum farblich ummantelten Gummigranulat, bzw. mittlerweile zu ausschließlich für diesen Zweck hergestelltem Granulat in durchgefärbter Ausprägung. Einzelheiten zu den einzelnen Sportplätzen entnehmen sind der beigefügten Auflistung zu entnehmen.

Neben der Possehl-Stiftung beteiligten sich bei fast allen Vereins-Bauvorhaben auch der Landesportverband Schleswig-Holstein sowie die Hansestadt Lübeck gemäß den jeweiligen Sportförderrichtlinien an der Finanzierung. Besonders zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass die Vereine in vielen Fällen einen Eigenanteil darstellen konnten, welcher mit Unterstützung weiterer Stiftungen bzw. Darlehens- oder Spendengebern, wie beispielsweise der Sparkassenstiftung zu Lübeck, abgedeckt werden konnte.

In einem Statusbericht zum jetzigen Zeitpunkt sollte auch die aktuelle Diskussion der Belastung durch Mikroplastik in der Umwelt nicht unerwähnt bleiben. Der Bereich Schule und Sport hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und dazu unter anderem eine Fachberatung des Landschaftsplanungsbüros Ahner, Königs Wusterhausen, Planer des Sportzentrums Falkenwiese, eingeholt. Das Büro Ahner schreibt uns zu dieser Thematik:

„Das Fraunhofer-Institut hat eine Studie mit dem Thema ‚Kunststoffe in der Umwelt: Mikro- und Makroplastik‘ im Juni 2018 herausgegeben. Hierin wird ausgewiesen, dass u. a. Fußballkunstrasen zu den Quellen für primäres Mikroplastik in der Umwelt gehört.

Die Studie sagt zudem aus, dass durch Befragungen 74 Quellen für primäres Mikroplastik ausgewählt und 51 davon quantifiziert wurden. Die Methode der Quantifizierung wird nicht im Detail geschildert. Es wird jedoch dargestellt, dass nur auf sehr wenige experimentelle Daten zurückgegriffen werden

konnte und man sich daher auf Produktions- und Verbrauchsdaten stützt. Diese Studien sind keine Primär-, sondern Metastudien, und basieren auf Befragungen und Annahmen.

So wurden z.B. Verwehungen auf Sport- und Spielplätzen in der Rangliste der Quellen für Mikroplastik dem Rang 5 zugewiesen, wobei innerhalb der Unterteilung von Sport- und Spielplätzen die Kunstrasenplätze für Fußball und Laufbahnen den größten Anteil haben.

Dabei sind Verwehungen im Sinne von Austrag durch Wind im Bereich von Kunstrasenplätzen technisch eigentlich nicht möglich. Lediglich das Austragen von Granulat durch die Nutzer der Flächen kann im Normalfall für eine Verstreung des Granulats sorgen.

Soweit die Aussagen der Studie weiterhin zu verstehen sind, basieren die Werte auf Herstellerangaben, die z. B. in ihren Anleitungen zur Benutzung in Bezug auf verfüllte Kunstrasensysteme Empfehlungen für das Vorhalten von Nachstreugranulaten aussprechen. Daraus wurden vermutlich dann Hochrechnungen für den Verbrauch insgesamt vorgenommen, was so vor allem für moderne Plätze nicht mehr gilt. Unverfüllte Kunstrasensysteme, wie z. B. Vollkunstrasen für Hockey, spielen dabei gem. Studie eine untergeordnete Rolle.

Die Verbrauchsdaten der Industrie in Form von Empfehlungen für das Nachfüllen der verfüllten Kunstrasensysteme sind jedoch primär Verkaufszielen geschuldet und haben mit der Praxis wenig gemein. Zudem wurde nicht differenziert zwischen den einzelnen Arten der Granulatverfüllungen, die sehr unterschiedlich sind. Auch ist der Austrag von Granulaten sehr stark vom jeweiligen Kunstrasensystem abhängig. Empirische Untersuchungen dazu sind bisher nicht bekannt.

Daher hat der NOFV (Nordostdeutscher Fußballverband) auch die aktuelle Diskussion zum Anlass genommen, eine Untersuchung in die Wege zu leiten, bei der die tatsächliche Belastung auf die Umwelt durch die Verwendung von Mikroplastik als Raseninfill ermittelt werden soll. Hierfür werden sowohl Erfahrungswerte als auch empirische Laboruntersuchungen (Experimente) herangezogen.

Auch ein Kostenvergleich zwischen Natur- und Kunststoffrasen ist in die Diskussion einzubeziehen und kommt zum Ergebnis, dass ein Kunstrasenplatz wenigstens eine dreimal so hohe Nutzungsintensität ermöglicht wie ein herkömmlicher Naturrasen. Auch die DFB Empfehlungen für Kunstrasen weisen dies eindrucksvoll aus:

Berechnungsgrundlage	Naturrasen	Tennenfläche	Kunststoffrasen mit Sandfüllung	Kunststoffrasen Sand-/Gummi-verfüllt
Pflegekosten/m ² /Jahr	3,90 €	1,80 €	1,10 €	1,40 €
Nutzungsstunden/Jahr*	400 - 800 h	1.000 - 1.500 h	2.000 - 2.500 h	2.000 - 2.500 h
Pflegekosten/Spielfeld/Jahr (7.630 m ²)	29.757,00 €	13.734,00 €	8.393,00 €	10.682,00 €
Pflegekosten/Spielstunde*	74,39 - 37,20 €	13,73 - 9,51 €	4,20 - 3,36 €	5,34 - 4,27 €

Naturrasenplätze können im Mittel nur 600 Stunden im Jahr genutzt werden, da diese sich in der vegetationsfreien Zeit nicht regenerieren können. Eine Übernutzung führt zu kostenträchtigen Schäden an den Plätzen. Ein Kunstrasen hingegen kann zeitlich unbegrenzt genutzt werden. Die zentral in Kommunen liegenden Plätze erreichen leicht 1.800 bis 2.000 Nutzungsstunden jährlich, da sie in der Vormittagszeit durch Schulsport und in den Stunden am Nachmittag und Abend durch den Vereinssport genutzt werden, Sommer wie Winter. Bei einigen weiteren Anlagen, wie z.B. der

Sportanlage Falkenwiese kommt hinzu, dass diese auch noch für den Individualsport zur Verfügung gestellt werden.

Somit sind den Kosten für die Anlage, Pflege und Unterhaltung eines Kunstrasenplatzes die Vergleichskosten für wenigstens 3 Naturrasenplätze gegenüber zu stellen, um die erforderlichen Nutzungszeiten zu erreichen. Da Naturrasenplätze eine erhebliche Menge an Wasser und Dünger benötigen, eine Pflegeintensität mit motorbetriebenen Geräten sowie für die gleiche Nutzungszeit ein erheblich höherer Flächenverbrauch erforderlich wird, gibt es für die Entscheidung zu Gunsten eines Kunstrasenbelages mit Infill-Granulat nicht nur wirtschaftliche, sondern durchaus auch ökologische Gründe.

Gesundheitsschäden durch Granulat-Infills für Kunstrasen wurden bisher nicht nachgewiesen. Kunstrasenplätze und deren Infill werden inzwischen sogar nach der Spielzeugnorm hergestellt.

Eine Verhinderung vom Einbau von Kunstrasen unter dem derzeitigen nicht belastbaren Erkenntnisstand erscheint verantwortungslos für Bereiche, die keine Alternative zulassen. Im Gegensatz zu Mikroplastik im Kosmetikbereich, Textilindustrie oder andere Bereiche kann durch eine fachgerechte Planung die Mikroplastikthematik auf eine nicht nennenswerte Menge reduziert werden. Die Lösungen hierfür gibt es heute bereits und diese werden mittlerweile in Deutschland auch praktiziert. Jedoch wird trotzdem über das Infill von Fußballrasen nachgedacht werden müssen. Hockeyrasen (unverfüllte Rasen) stellen gem. bisherigen Studien keine prägnante Quelle für Mikroplastik dar. Also könnten dort, wo Kunstrasen notwendig werden, zukünftig unverfüllte Systeme zum Einsatz kommen oder bei reiner Fußballnutzung Verfüllungen, die keine Kunststoffe darstellen, wie Sand oder Kork.

Aktuell befasst sich das Fraunhofer-Institut erneut intensiv mit der Thematik „Mikroplastik“. Zudem gibt es weitere Untersuchungen, wie z. B. die des sportwissenschaftlichen Prüfungsinstituts Lehmann aus Osnabrück. Diese und weitere wissenschaftliche Studien werden zeitnah einen konkreteren Aufschluss geben, um dann zu entscheiden, ob zukünftig noch Kunststoffgranulat im Kunstrasen mit eingebaut werden soll oder ob es aus umweltrelevanten Gründen erforderlich ist, in der Abwägung eine Qualitätseinbuße der Beprobbarkeit hinzunehmen und zurück zum reinen mit Sandquarz gefüllten Kunstrasen zu kommen.“

Auflistung Kunstrasenplätze

Städtische Kunstrasenplätze

<i>Platz</i>	<i>Fertigstellung</i>	<i>Seite</i>
- H-Süd	2005	7
- Dornbreite	2006	8
- Koggenweg	2009	9
- Kalkbrennerstr.	2009	10
- Stadion Buniamshof	2016	11
- Falkenwiese	2018	12

Vereinseigene Kunstrasenplätze auf städtischen Erbbaurechts- oder langfristigen Mietflächen

<i>Platz</i>	<i>Fertigstellung</i>	<i>Seite</i>
- LBV Phönix	2009	14
- Seals Football Trave-Platz	2011	15
- TSV Schlutup	2011	16
- VFL Vorwerk	2011	17
- Brüder-Grimm-Ring RW Moisling	2011	18
- Lohmühle VfB Lübeck	2011	19
- SC Rapid Kasernenbrink	2012	20
- Roter Hahn TSV Kücknitz	2012	21
- Eichholzer SV	2013	22
- SV Eintracht 04	2013	23
- Thomas-Mann-Platz Lübecker SC	2013	24
- TSV Siems	2013	25
- TSV Travemünde	2014	26
- Travemünder Allee 1. FC Phönix	2014	27
- Travemünder Allee Lübeck 1876	2014	28
- Kronsfordor SV	2015	29
- TSV Dänischburg	2018	30

Städtische Kunstrasenplätze

Eigentümer: Hansestadt Lübeck - Sportplatz Holstentor-Süd, Märkische Str. 22

Fertiggestellt 2005

Kunstrasenbelag: Firma

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Elfmeterpunkte und stark bespielte Bereiche sind nicht ausreichend mit Quarzsand befüllt. Der Platz ist häufig stark verschmutzt (Flaschen, Papier etc.) Die Umrandung des Platzes ist extrem mit Unkraut verwachsen. Der städtische Platzwart ist darauf hingewiesen worden. Die Fasern des Kunstrasens haben sich „gelegt“, was aber keine Auswirkungen auf den Spielbetrieb hat. Bei der letzten Platzbegehung am 03.08.2018 wurde festgestellt, dass mehrere Nähte nachgeklebt werden müssen. Bereich Stadtgrün und Verkehr wurde informiert und hat eine Firma mit der Beseitigung der Schäden beauftragt. Für 2019/ 2020 ist ein Austausch des Kunstrasenbelages geplant.

Zustand gepflasterte Wege:

Insgesamt starke Verschmutzung und starker Bewuchs mit Unkraut.

Zustand Barrieren:

Barrieren sind technisch und optisch im einwandfreien Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m beweglich, 4x 5m beweglich

Tore ohne Mängel, Netze werden öfters durch Vandalismus beschädigt. Diese werden dann durch den städtischen Platzwart getauscht. Die 7m Tore sind stark mit Farbe verschmutzt, was zum allgemeinen Eindruck des Platzes passt.

Schleppen des Platzes:

Mind. 2x in der Woche durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr.

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training und Spielbetrieb ESV Hansa und Türkischer SV

Samstag und Sonntag: Spielbetrieb und Sondertraining

Sonstiges: Der Platz ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Platzwart ist beim Gebäudemanagement als Hausmeister an der Holstentor Gemeinschaftsschule eingesetzt. In einer Nebenabrede ist er vom Bereich Schule und Sport mit den Aufgaben eines Platzwarts betraut worden. Um den Kunstrasen verläuft eine abgängige Tartanlaufbahn. Die gesamte Sportanlage soll aber 2019/2020 saniert werden.

Aktuell macht die Sportanlage, besonders nach Wochenenden oder in den Ferien, einen ungepflegten Eindruck. Mit der Sanierung soll der Gesamtzustand verbessert werden.

Eigentümer: Hansestadt Lübeck - FC Dornbreite, Steinrader Damm 41

Fertiggestellt 2006

Kunstrasenbelag: Firma

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (grün), Quarzsand

Die Fasern des Kunstrasens haben sich „gelegt“. Die Elfmeterpunkte und stark bespielten Bereiche werden bei Bedarf durch den Platzwart mit Quarzsand verfüllt. Der Platz ist mit Nadelhölzern und Eichen umfriedet, was einen höheren Reinigungsaufwand zur Folge hat.

Granulat gefühlt weich, Fasern nicht aufgespleißt.

Zustand gepflasterte Wege:

Durch die große Anzahl von Laub- und Nadelbäumen müssen die gepflasterten Wege öfter gereinigt werden. Diese Aufgaben werden z.T. durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr übernommen sowie auch vom Vereinsplatzwart.

Zustand Barrieren:

Barrieren optisch und technisch im einwandfreien Zustand.

Schleppen des Platzes:

Mind. 2x in der Woche durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr.

Spielbetrieb: Montags bis Freitag Training und Spielbetrieb FC Dornbreite

Samstag und Sonntag: Spielbetrieb und Sondertraining

Der Platz wird gelegentlich am Vormittag durch die Schule Schönböcken genutzt.

Sonstiges:

Der Kunstrasenplatz ist für die Öffentlichkeit aus Lärmschutzgründen nicht zugänglich.

Der Platz wird durch 2 Vereinsplatzwarte betreut. Vorteil: Es gibt immer eine Kranken –oder Urlaubvertretung.

In den nächsten 2 Jahren ist gem. Abstimmung mit dem Bereich Stadtgrün und Verkehr ein Austausch des Belages vorgesehen.

Eigentümer: Hansestadt Lübeck - SC Buntekuh, Koggenweg 1

Fertigstellung 2009

Kunstrasenbelag: Firma

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Der Platz ist ausreichend mit Quarzsand und Granulat verfüllt.

Elfmeterpunkte und stark bespielte Bereiche werden durch den Platzwart des beauftragten SC Buntekuh mit Quarzsand verfüllt. Laub und andere Verunreinigungen werden mit dem Laubgebläse entfernt.

Quarzsand wird durch den Verein gestellt.

Zustand gepflasterte Wege:

Allgemein guter Zustand, obwohl bereits an 4 Stellen kleinere Flecken aufgebracht werden mussten. Kleinere Ausbesserungsarbeiten werden dabei durch den Platzwart erledigt.

Zustand Barrieren:

Barrieren technisch und optisch im guten Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m beweglich, 4x 5m beweglich

Tore ohne Mängel, Netze werden durch Platzwart getauscht.

Schleppen des Platzes:

Mind. 2x die Woche durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr.

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training SC Buntekuh und AKM Lübeck

Samstag und Sonntag Spielbetrieb und Sondertraining

Sonstiges:

Der Sportplatz ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Platz wird durch einen Platzwart des SC Buntekuh betreut. Der Sportplatz wird von der Grundschule Koggenweg und der Baltic Gesamtschule genutzt.

**Eigentümer: Hansestadt Lübeck - SV Fortuna St.-Jürgen,
Dorfstr. 37a**

Fertigstellung 2009

Kunstrasenbelag: Firma

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Verein wurde darauf hingewiesen, dass stark bespielte Flächen und Elfmeterpunkte stärker besandet werden müssen. Der Kunstrasen wird des öfters von Jugendlichen „heimgesucht“. Der Verein führt daher verstärkte Kontrollen durch. Zudem prüft der Bereich Schule und Sport den Ballfangzaun zur Grenze des Naturrasenplatzes zu erhöhen, um unbefugten Personen das Überklettern des Zaunes zu erschweren.

Zustand gepflasterte Wege:

Die gepflasterten Wege werden unregelmäßig von Unkraut und Müll gereinigt. Der Platzwart ist darauf angesprochen worden und wird öfters reinigen.

Zustand Barrieren:

Technisch im einwandfreiem Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m fest, 4x 5m beweglich

Tore ohne Mängel, Netze werden regelmäßig getauscht. 1 Paar 5m Tore mussten 2016 ersetzt werden, da Schweißnähte im Bereich der Querlatte gerissen waren.

Schleppen des Platzes:

Mind. 2x wöchentlich durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr.

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training SV Fortuna

Samstag und Sonntag: Spielbetrieb und Sondertraining

Der Kunstrasen wird vormittags von Montag bis Freitag durch die St. Jürgen Gemeinschaftsschule genutzt.

Sonstiges: Der Kunstrasenplatz ist für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich.

Der Platz wird durch einen Vereinsplatzwart betreut. Es gab in 2017 öfters Anwohnerbeschwerden über lärmende Jugendliche. In 2018 war das Problem allerdings nur noch selten gegeben. Dafür musste der Platz aufgrund von offenen Nähten für ein paar Wochen gesperrt werden. Das Problem wurde dann aber innerhalb weniger Wochen vom Bereich Stadtgrün und Verkehr behoben.

Eigentümer: Hansestadt Lübeck - Stadion Buniamshof, Wallstr.

36

Fertigstellung 2016

Kunstrasenbelag: Firma FieldTurf Tarkett

Verfüllung Kunstrasen : Granulat PE-Infill (grün), Quarzsand

Der Kunstrasen ist mit ausreichend Quarzsand und Granulat verfüllt.

Elfmeterpunkte und stark bespielte Bereiche werden durch den Platzwart mind. 2x im Monat mit Quarzsand verfüllt. Quarzsand wird durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr gestellt.

Der Platz wird regelmäßig durch Platzwart und Schlepperfahrer (Stadtgrün) mit einem Laubgebläse gereinigt.

Zustand gepflasterte Wege:

Zum Rand des Kunstrasens starker Unkrautbewuchs. Bereich Stadtgrün und Verkehr ist dabei das Problem zu lösen. Ansonsten keine Schäden an der Zuwegung und der Pflasterumrandung.

Zustand Barrieren:

Barrieren sind in einem technisch und optisch einwandfreien Zustand.

Zustand Tore: 2 x 7m Tore beweglich, 4x 5m Tore (beweglich)

Tore ohne Mängel, Netze werden regelmäßig getauscht.

Besonderheit des Platzes: Football-Linierung und 2x Football Tore extra

Schleppen des Platzes:

Mindestens 2x in der Woche durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr

Spielbetrieb:

Montag bis Freitag Training, American Football, Fußball, Lacrosse

Samstag und Sonntag Fußball und American Football + Lacrosse Spielbetrieb und Sondertraining

Sonstiges:

Der Platz wird in der Woche vormittags von der OzD und der Hanseschule im Rahmen des Sportunterrichts genutzt. Ferner ist der Kunstrasenplatz für die Öffentlichkeit frei zugänglich.

Eigentümer: Hansestadt Lübeck - Falkenwiese, An der Falkenwiese 9c

Fertiggestellt: 2018/2019

Kunstrasenbelag: Firma FieldTurf Tarkett

Verfüllung Kunstrasen: Granulat PE-Infill (grün), Quarzsand

Zustand gepflasterte Wege:

Alle Wege sind neu

Zustand Barrieren:

Alle Barrieren sind neu

Zustand Tore:

Alle Tore sind neu.

Schleppen des Platzes:

Mindestens 2 x pro Woche durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr

Spielbetrieb:

Montag bis Freitag Training Fußball

Samstag und Sonntag Fußball-Spielbetrieb sowie div. Sonderveranstaltungen

Sonstiges:

Der Platz wird von 6 Lübecker Schulen im Rahmen des Sportunterrichts genutzt und ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich.

**Vereinseigene
Kunstrasenplätze auf
städtischen Erbbaurechts-
oder langfristigen
Mietflächen**

Eigentümer: LBV Phönix v. 1903 e.V., Hockey, Falkenstr. 44

Fertiggestellt: 2009

Kunstrasenbelag: Firma Edel Grass

Verfüllung Kunstrasen: Quarzsand

Der Platz ist ausreichend mit Quarzsand verfüllt, allerdings häufen sich lt. Vereinsangaben die Risse an den Nähten und die Abnutzung durch den Hockeysport ist in Teilen sichtbar. Der Platz wird durch einen Vereinsplatzwart betreut. Laub und andere Verunreinigungen werden durch den Platzwart beseitigt.

Zustand gepflasterte Wege:

Die Wege werden in regelmäßigen Abständen vom Platzwart gereinigt.

Kleinere Reparaturen werden durch den Platzwart ausgeführt.

Zustand Barrieren:

Barrieren sind in einem einwandfreien Zustand.

Zustand Tore: 4x Hockey Tore

Tore ohne Mängel, Netze werden durch Platzwart getauscht.

Schleppen des Platzes:

2 x die Woche, durch den Vereinsplatzwart.

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training und Spielbetrieb LBV Phönix

Samstag und Sonntag: Spielbetrieb und Sondertraining

Sonstiges:

Der Sportplatz ist für Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. Der Platz wird durch einen Vereinsplatzwart des LBV Phönix betreut. Der Kunstrasen wird bewässert und wird ausschließlich für Hockey genutzt. Aktuell plant der Verein den Belag in 2019 zu erneuern.

Eigentümer: Seals Football (Trave-Platz), Vorwerker Str. 84

Fertiggestellt: 2011

Kunstrasenbelag: Firma Greenfields

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Der Platz ist ausreichend mit Quarzsand und Granulat verfüllt. Der Platz wird durch einen Vereinsplatzwart betreut. Laub und andere Verunreinigungen werden zuverlässig beseitigt. Stark bespielte Flächen werden durch den Platzwart regelmäßig mit Quarzsand verfüllt.

Quarzsand wird durch den Verein gestellt.

Zustand gepflasterte Wege:

Die Wege werden in regelmäßigen Abständen vom Platzwart gereinigt.

Kleinere Reparaturen werden durch den Platzwart ausgeführt.

Zustand Barrieren:

Barrieren sind in einem einwandfreien Zustand.

Zustand Tore: 2x Football-Tore fest verbaut

Schleppen des Platzes:

2 x die Woche durch den Vereinsplatzwart.

Spielbetrieb: In der Woche Training und Spielbetrieb Seals Football, allerdings gibt es aktuell nur 2 Teams, so dass dort freie Kapazitäten vorhanden sind. Teilweise wird der Platz auch an externe Vereine für Fußball etc. vermietet.

Samstag und Sonntag: Spielbetrieb und Sondertraining

Sonstiges:

Der Sportplatz ist für Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. Der Platz verfügt ausschließlich über eine American Football Linierung. Es ist eine Kooperation mit dem ASC Lübeck geplant, um die Platzkapazitäten für Football besser auszunutzen.

Eigentümer: TSV Schlutup, Palinger Weg 56 a

Fertiggestellt: 2011

Kunstrasenbelag: Firma Edel Grass

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (grün), Quarzsand

Der Platz ist ausreichend mit Granulat und Quarzsand verfüllt.

Einige Nähte des Kunstrasens waren offen und sind nachgeklebt worden.

Der Platz wird jedes Jahr in den 16m Zonen großflächig in Zusammenarbeit mit dem Bereich Stadtgrün und Verkehr mit Quarzsand verfüllt. Dies gilt besonders für die Elfmeter- und Eckpunkte. Laub wird mit einem Laubgebläse vom Platzwart entfernt.

Quarzsand wird durch den Verein gestellt.

Zustand gepflasterter Wege:

Die Wege um den Kunstrasen sind in einem gepflegten und einwandfreien Zustand.

Zustand Barrieren:

Barrieren sind in einem guten Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m fest, 4x 5m beweglich

Tore sind im guten Zustand, Netze werden nach Bedarf vom Platzwart gewechselt.

Schleppen des Platzes:

Der Platz wurde bis Juni 2018 1x wöchentlich geschleppt. Der Verein hat die Empfehlung bekommen den Platz ab sofort mind. 2-3 x pro Woche zu schleppen.

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training TSV Schlutup

Samstag und Sonntag: Spielbetrieb und Sondertraining

Gelegentlich wird der Platz auch durch die Willi Brandt Schule genutzt.

Sonstiges:

Der Platz ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Der Platz wird durch einen Platzwart betreut. Es kommt eine selbstgebaute Besenschleppe zum Einsatz. Diese wird mit einem Quad gezogen. Dem Verein wurde die Anschaffung einer speziellen Schleppe mit Metallrahmen und weicheren Bürsten empfohlen.

Eigentümer: VfL Vorwerk, Vorwerker Straße 80 a

Fertiggestellt: 2011

Kunstrasenbelag: Firma Greenfields

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Der Platz ist ausreichend mit Quarzsand und Granulat verfüllt. Der Platz wird durch einen Vereinsplatzwart betreut. Laub und andere Verunreinigungen werden durch den Platzwart beseitigt. Stark bespielte Flächen und Elfmeterpunkte werden durch den Platzwart regelmäßig mit Quarzsand verfüllt.

Quarzsand wird durch den Verein gestellt.

Zustand gepflasterte Wege:

Die Wege werden in regelmäßigen Abständen vom Platzwart gereinigt.

Kleinere Reparaturen werden durch den Platzwart ausgeführt.

Zustand Barrieren:

Barrieren in einem einwandfreien Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m beweglich, 4x 5m beweglich

Tore ohne Mängel, Netze werden durch Platzwart getauscht.

Schleppen des Platzes:

2 - 3 x die Woche durch den Vereinsplatzwart.

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training und Spielbetrieb VfL Vorwerk und SV Azadi Lübeck

Samstag und Sonntag: Spielbetrieb und Sondertraining

Sonstiges:

Der Sportplatz ist für Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. Der Platz wird durch einen Vereinsplatzwart des VfL Vorwerk betreut. Der VfL hat zudem Zeiten an den SV Azadi für seinen Trainings- und Spielbetrieb untervermietet.

Eigentümer: Rot-Weiß Moisling, Brüder Grimm Ring

Fertigstellung 2011

Kunstrasenbelag: Firma Edel Grass

Verfüllung Kunstrasen: Granulat, Quarzsand

Der Platz ist ausreichend mit Quarzsand und Granulat verfüllt.

Elfmeterpunkte und stark bespielte Bereiche werden vom Platzwart mit Quarzsand verfüllt.

Laub wird vom Platzwart mit einem Laubgebläse entfernt.

Quarzsand wird durch den Verein gestellt.

Zustand gepflasterte Wege:

Guter Zustand.

Zustand Barrieren:

Barrieren optisch und technisch im guten Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m fest, 4x5m beweglich

Tore ohne Mängel, Netze werden durch den Platzwart getauscht.

Schleppen des Platzes:

Mind. 2x pro Woche durch den Platzwart mit vereinseigenem Trecker.

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training Rot Weiß Moisling

Samstag und Sonntag Spielbetrieb und Sondertraining

Sonstiges:

Der Sportplatz ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Vandalismus, der in früheren Zeiten öfter aufgetreten ist, hat sich stark verringert. Der Sportplatz wird auch von der Heinrich-Mann-Schule genutzt.

Eigentümer: VfB Lübeck von 1919, Bei der Lohmühle 13

Fertiggestellt: 2011

Kunstrasenbelag: Firma Juta

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Der Platz ist ausreichend mit Quarzsand und Granulat verfüllt. Der Platz wird durch einen Vereinsplatzwart betreut. Laub und andere Verunreinigungen werden durch den Platzwart beseitigt. Stark bespielte Flächen und Elfmeterpunkte werden durch den Platzwart regelmäßig mit Quarzsand verfüllt.

Quarzsand wird durch den Verein gestellt.

Zustand gepflasterte Wege:

Die Wege werden in regelmäßigen Abständen vom Platzwart gereinigt.

Kleinere Reparaturen werden durch den Platzwart ausgeführt.

Zustand Barrieren:

Barrieren in einem Einwandfreien Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m beweglich, 4x 5m beweglich

Tore ohne Mängel, Netze werden durch den Platzwart getauscht.

Schleppen des Platzes:

2 - 3 x die Woche durch den Vereinsplatzwart.

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training und Spielbetrieb VfB Lübeck

Samstag und Sonntag: Spielbetrieb und Sondertraining

Der Kunstrasen wird vormittags von Montag bis Freitag von der Emil Possehl Schule und der Friedrich List Schule für den Sportunterricht genutzt.

Sonstiges:

Der Sportplatz ist für Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. Der Platz wird durch einen Vereinsplatzwart des VfB Lübeck betreut. Der Kunstrasen gehört zu den am häufigsten bespielten Sportplätzen von Lübeck. Im Februar 2019 hat der Verein den Platz von Schnee befreit. Daraufhin wurde dieser von Schule und Sport noch einmal ausdrücklich auf das Räumverbot hingewiesen.

2019 soll neben dem großen Kunstrasen ein Kunstrasen-Kleinspielfeld gebaut werden.

Eigentümer: SC Rapid, Kasernenbrink 5

Fertigstellung 2012

Kunstrasenbelag: Firma Greenfields

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Elfmeterpunkte und stark bespielte Bereiche werden vom Platzwart regelmäßig mit Quarzsand verfüllt. Laub und andere Verunreinigungen werden mit dem Laubgebläse entfernt.

Quarzsand wird vom Verein beschafft.

Zustand gepflasterte Wege:

Guter Zustand. Unkraut wird vom Platzwart entfernt.

Zustand Barrieren:

Barrieren in einem technisch einwandfreien Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m fest, 4x 5m beweglich

Tore ohne Mängel, Netze ohne Mängel, Netze werden regelmäßig repariert oder bei Bedarf getauscht.

Schleppen des Platzes:

Mind. 2x in der Woche durch den Vereinsplatzwart.

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training und Spiele TSV Kücknitz,

Samstag und Sonntag Spielbetrieb und Sondertraining

Sonstiges:

Der Platz ist für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich.

Der Platz wird von einem Vereinsplatzwart betreut. Die gesamte Sportanlage macht einen guten und gepflegten Eindruck.

Eigentümer: TSV Kücknitz, Tannenbergr. 14

Fertigstellung 2012

Kunstrasenbelag: Firma Juta

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Elfmeterpunkte und stark bespielte Bereiche werden vom Platzwart regelmäßig mit Quarzsand verfüllt. Laub und andere Verunreinigungen werden mit dem Laubgebläse entfernt.

Quarzsand wird vom Verein beschafft.

Zustand gepflasterte Wege:

Guter Zustand. Unkraut wird vom Platzwart entfernt.

Zustand Barrieren:

Barrieren in einem technisch einwandfreien Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m fest, 4x 5m beweglich

Tore ohne Mängel, Netze ohne Mängel, Netze werden vom Verein regelmäßig repariert oder bei Bedarf getauscht.

Schleppen des Platzes:

Mind. 2x in der Woche durch den Vereinsplatzwart.

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training und Spiele TSV Kücknitz,

Samstag und Sonntag Spielbetrieb und Sondertraining

Sonstiges:

Der Platz ist für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich.

Der Platz wird von einem Vereinsplatzwart betreut. Die gesamte Sportanlage macht einen guten und gepflegten Eindruck.

Eigentümer: Eichholzer SV von 1948, Guerickestraße 5

Fertigstellung 2013 – Austauschbelag in 2017

In 2013 verbauter Kunstrasen wies erhebliche Mängel auf. Austausch auf Herstellereinstellungskosten in 2017.

Kunstrasenbelag: Firma Greenfields

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Elfmeterpunkte und stark bespielte Bereiche werden vom Platzwart regelmäßig mit Quarzsand verfüllt. Laub wird mit Gebläse entfernt.

Quarzsand wird vom Verein gestellt.

Einige Nähte waren in 2018 offen. Fa. Weitzel wurde informiert und der Auftrag durch den Verein vergeben.

Zustand gepflasterte Wege:

Allgemein guter Zustand. Kleinere Ausbesserungen werden durch Platzwart ausgeführt.

Unkraut und Verschmutzungen werden durch Platzwart beseitigt.

Zustand Barrieren:

Barrieren sind technisch und optisch in einwandfreiem Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m fest, 4x 5m Tore beweglich

Tore ohne Mängel, Netze werden bei Bedarf getauscht.

Schleppen des Platzes:

Mind. 2x in der Woche durch Vereinsplatzwart. Bei Urlaub oder Krankheit wird der Platz nicht geschleppt (Vorstand ist darauf aufmerksam gemacht worden und hat Besserung versprochen).

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training Eichholzer SV

Samstag und Sonntag Spielbetrieb und Sondertraining

Sonstiges:

Der Platz ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Platzwart ist mit 39 Stunden in der Woche fest vom Verein angestellt, was sich am Zustand der gesamten Sportanlage erkennen lässt.

Eigentümer: SV Eintracht 04, Ziegelstraße 122 a

Fertiggestellt: 2013

Kunstrasenbelag: Firma Greenfields

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Der Platz ist ausreichend mit Granulat und Quarzsand verfüllt.

Bis Mitte 2018 wurden die Elfmeterpunkte und stark bespielten Bereiche durch den Platzwart nur unregelmäßig mit Quarzsand verfüllt. Verein wurde daraufhin auf die regelmäßig notwendige Reinigung hingewiesen und öfter von der HL kontrolliert.

Laub wird in unregelmäßigen Abständen entfernt.

Zustand gepflasterte Wege:

Die Wege um den Kunstrasen werden in unregelmäßigen Abständen von Unkraut befreit.

Ansonsten ist die Pflasterung der Wege ohne Mängel.

Zustand Barrieren:

Barrieren sind in einem guten Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m fest, 4x 5m beweglich

Tore in einem einwandfreien Zustand.

Netze werden vom Platzwart nach Bedarf getauscht.

Schleppen des Platzes:

Der Platz wird nach Möglichkeit 2x die Woche geschleppt.

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Eintracht 04

Samstag und Sonntag: Spielbetrieb und Sondertraining

Der Platz wird in der Woche am Vormittag durch das Carl-Jakob-Burkhardt-Gymnasium und die Gotthardt Kühl Schule genutzt.

Sonstiges:

Die Ballfangnetze sind durch Vandalismus zerschnitten. Allgemein ist die Anlage des Öfteren Treffpunkt von Jugendlichen, was zur Folge hat, dass es öfters zu Schäden auf der gesamten Sportanlage kommt.

Eigentümer: Lübecker Sportclub von 1999 e.V., Thomas – Mann – Straße 16

Fertigstellung 2013

Kunstrasenbelag: Domo

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Elfmeterpunkte und stark bespielte Bereiche werden vom Platzwart regelmäßig mit Quarzsand verfüllt. Laub wird mit Gebläse entfernt.

Quarzsand wird vom Verein gestellt.

Einige Nächte waren in 2018 offen. Fa. Weitzel wurde informiert und der Auftrag durch Verein vergeben.

Zustand gepflasterte Wege:

Allgemein guter Zustand. Kleinere Ausbesserungen werden durch Platzwart ausgeführt.

Unkraut und Verschmutzungen werden durch Platzwart beseitigt.

Zustand Barrieren:

Barrieren technisch und optisch im einwandfreien Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m fest, 4x 5m Tore beweglich

Tore ohne Mängel, Netze werden bei Bedarf getauscht.

Schleppen des Platzes:

Mind. 2x im der Woche durch Vereinsplatzwart. Bei Urlaub oder Krankheit wird der Platz nicht geschleppt (Vorstand ist darauf aufmerksam gemacht worden und hat Besserung versprochen).

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training LSC v. 1999 und Thomas Mann Schule

Samstag und Sonntag Spielbetrieb und Sondertraining

Sonstiges:

Der Platz ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Platzwart ist mit 39 Stunden in der Woche fest vom Verein angestellt, was sich am Zustand der gesamten Sportanlage erkennen lässt.

Eigentümer: TSV Siems, Krummer Weg 22 a

Fertigstellung 2013

Kunstrasenbelag: Firma Edel Grass

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Elfmeterpunkte und stark bespielte Bereiche werden vom Platzwart regelmäßig mit Quarzsand verfüllt. Laub wird mit einem Gebläse entfernt.

Quarzsand wird vom Verein gestellt.

Zustand gepflasterte Wege:

Allgemein guter Zustand. Kleinere Ausbesserungen werden durch den Platzwart ausgeführt.

Unkraut und Verschmutzungen werden durch den Platzwart beseitigt.

Zustand Barrieren:

Barrieren technisch und optisch im einwandfreien Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m fest, 2x 5m Tore beweglich

Tore ohne Mängel, Netze werden bei Bedarf getauscht.

Schleppen des Platzes:

Mind. 2x in der Woche durch Vereinsplatzwart. Verein hat Erhöhung auf 3 x versprochen.

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training TSV Siems

Samstag und Sonntag Spielbetrieb und Sondertraining

Sonstiges: An der westlichen Stirnseite ist ein Kunstrasen-Minispielplatz gebaut worden. Es wird durch den vorhandenen Ballfangzaun abgeteilt.

Eigentümer: TSV Travemünde, Ivendorfer Landstr. 2a

Fertiggestellt: 2014

Kunstrasenbelag: Firma LIMONTA

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Der Platz ist ausreichend mit Granulat und Quarzsand verfüllt.

Die Elfmeterpunkte werden regelmäßig mit Quarzsand verfüllt. Der Platz wird regelmäßig vom Platzwart gereinigt. Ein Kunstrasen-Kleinspielfeld, welches für die Öffentlichkeit zugänglich ist, wurde direkt neben den Platz gebaut. Es ist baugleich mit dem Belag des Kunstrasen-Großspielfeldes.

Das Kleinspielfeld hat einen umlaufenden 5m hohen Ballfangzaun.

Zustand gepflasterte Wege:

Guter Zustand der gepflasterten Wege. Ausbesserungsarbeiten werden durch den Platzwart übernommen.

Zustand Barrieren:

Barrieren im guten Zustand

Zustand Tore: 2x 7m starr, 4x 5m beweglich

Tore ohne Mängel, Netze werden durch Platzwart getauscht

Schleppen des Platzes:

Mind. 2x pro Woche durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr

Spielbetrieb: Von Montag bis Freitag Training TSV Travemünde

Samstag und Sonntag: Spielbetrieb und Sondertraining

Sonstiges:

Das Großspielfeld ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Dafür gibt es einen direkten Nebenplatz, der von Freizeitsportlern rege genutzt wird.

Beim Bau des Großspielfeldes wurde auf eine Elastische Tragschicht verzichtet und dafür ein Rasen mit längerer Faser und höherer Verfüllung verlegt. Ein späterer Austausch des Belages dürfte damit erheblich teurer sein, als bei allen anderen Plätzen. Allerdings „schwärmen“ div. Fußballer in Lübeck vom Travemünder Kunstrasen als „dem besten Kunstrasen Lübecks“.

Eigentümer: 1. FC Phönix, Travemünder Allee 69c

Fertigstellung 2014

Kunstrasenbelag: Firma Domo

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (Schwarz), Quarzsand

Elfmeterpunkte und stark bespielte Bereiche werden zu wenig mit Quarzsand verfüllt. Nach Gesprächen mit dem Vorstand wurde Besserung versprochen. Bei der aktuellen Tiefenreinigung durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr ist festgestellt worden, dass der Platz im Seitenbereich mit zu wenig Quarzsand verfüllt war. Dies ist nach der Tiefenreinigung durch die zuständige Sportplatzkolonne abgestellt worden. Das Granulat gefühlt weich, die Fasern sind nicht aufgespleißt, guter Zustand der Fasern.

Zustand gepflasterte Wege:

Starker Bewuchs mit Unkraut. Verein ist dabei dies abzustellen. Ansonsten keine weiteren Schäden an der Pflasterung.

Zustand Barrieren:

Barrieren technisch und optisch im einwandfreien Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m fest, 4x 5m beweglich.

Tore ohne Mängel. Die Kleinfeldtore werden auf einer nicht gepflasterten Fläche abgestellt. Dadurch wird der Platz beim Auf- bzw. Abbau unnötig verunreinigt. Dem Verein wurde empfohlen, den Standplatz der Tore zu Pflastern oder einen anderen Standort für die Tore zu finden.

Schleppen des Platzes:

Der Platz wird in unregelmäßigen Abständen geschleppt. Der Verein wurde darauf hingewiesen, dass lt. Pflegeanleitung die Fläche mind. 1x wöchentlich, bei starker Nutzung aber mind. 2x wöchentlich zu schleppen ist. Der Vorstand plant, einen neuen Platzwart einzustellen, womit dann das Problem abgestellt werden soll.

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training 1FC Phönix

Samstag und Sonntag Spiele und Sondertraining

Sonstiges:

Der Platz ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Platzwart wird auf 450 € Basis vom Verein beschäftigt.

**Eigentümer: Lübecker Sportverein Gut Heil von 1876 e.V.,
Travemünder Allee 69e**

Fertigstellung 2014

Kunstrasenbelag: Firma Domo

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (Schwarz), Quarzsand

Elfmeterpunkte und stark bespielte Bereiche werden mit Quarzsand verfüllt. Das Granulat ist gefühlt weich, die Fasern sind nicht aufgespleißt, guter Zustand der Fasern.

Zustand gepflasterte Wege:

Keine Schäden an der Pflasterung.

Zustand Barrieren:

Barrieren technisch und optisch im einwandfreien Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m fest, 4x 5m beweglich.

Tore ohne Mängel. Die Kleinfeldtore werden auf einer nicht gepflasterten Fläche abgestellt. Dadurch wird der Platz beim Auf-bzw. Abbau unnötig verunreinigt. Dem Verein wurde empfohlen, den Standplatz der Tore zu Pflastern oder einen anderen Standort für die Tore zu finden.

Schleppen des Platzes:

Der Platz wird durch einen Vereinsplatzwart geschleppt und gereinigt.

Das Schleppen des Platzes erfolgt je nach Spielbetrieb mind. 2x wöchentlich

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training Lübeck 1876

Samstag und Sonntag Spiele und Sondertraining

Sonstiges:

Der Platz ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Platzwart wird vom Verein beschäftigt.

Eigentümer: Kronsford SV von 1931, Krummesser Landstr. 4

Fertiggestellt: 2015

Kunstrasenbelag: Edel Grass

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Der Platz ist ausreichend mit Quarzsand und Granulat verfüllt. Der Platz wird durch einen Vereinsplatzwart betreut. Durch den Bewuchs von Eichen an der Nordseite des Platzes ist im Herbst eine intensivere Pflege nötig.

Quarzsand wird durch den Verein gestellt.

Zustand gepflasterte Wege:

Die Wege werden in regelmäßigen Abständen vom Platzwart gereinigt.

Kleinere Reparaturen werden durch den Platzwart ausgeführt.

Zustand Barrieren:

Barrieren in einem einwandfreien Zustand.

Zustand Tore: 2x 7m beweglich, 4x 5m beweglich

Tore ohne Mängel, Netze werden durch Platzwart getauscht.

Schleppen des Platzes:

2 x die Woche durch den Vereinsplatzwart.

Spielbetrieb: Montag bis Freitag Training und Spielbetrieb Kronsford SV

Samstag und Sonntag: Spielbetrieb und Sondertraining

Sonstiges:

Der Sportplatz ist für Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. Der Platz wird durch einen Vereinsplatzwart des Kronsford SV betreut. Teilweise erfolgt auch eine Untervermietung des Platzes an externe Vereine.

Eigentümer: TSV Dänischburg, Dänischburger Landstraße 2

Fertiggestellt: 2018

Kunstrasenbelag: Firma Juta

Verfüllung Kunstrasen: Granulat (schwarz), Quarzsand

Zustand gepflasterte Wege:

Alle Wege sind neu

Zustand Barrieren:

Alle Barrieren sind neu

Zustand Tore:

Alle Tore sind neu.

Schleppen des Platzes:

Mindestens 2 x pro Woche durch den Verein

Spielbetrieb:

Montag bis Freitag Training Fußball

Samstag und Sonntag Fußball-Spielbetrieb sowie div. Sonderveranstaltungen

Sonstiges:

Der Platz ist für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich.