

Mündlich vorgetragener Bericht des Bereichs Stadtgrün und Verkehr zur Verkehrsführung Berliner Platz

Der gesamte Berliner Platz ist seit Jahren ein Unfallschwerpunkt, was sich auch in den jährlich herausgegebenen ¹Verkehrssicherheitsberichten der Polizeidirektion Lübeck widerspiegelt, die der Öffentlichkeit zugänglich sind (2021: 45 Verkehrsunfällen von denen 20 zur polizeilichen Unfallaufnahme führten.). Daher wird seit 2018 von der Fachaufsicht der Straßenverkehrsbehörde in der jährlich stattfindenden Unfallkommission eine StVO-konforme Überplanung gefordert, die auch die Vorgaben der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen sowie auch die des seit 1998 erlassene Merkblatts für die Anlage von Kreisverkehren beinhaltet.

Die Zufahrt St.-Jürgen-Ring ist bisher nicht jedes Jahr ein Unfallschwerpunkt gewesen, aber zuletzt in den Jahren 2019 (3 Unfälle an der gleichen Stelle) und 2020 (4 Unfälle an der gleichen Stelle). In 2021 kam es trotzdem dort zu 5 aufgenommenen Unfällen mit Radfahrenden, die sowohl beim Einfahren in den Kreisverkehr als auch beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr entstanden. Ein Unfall entstand sogar auf dem Fußgängerüberweg, der widerrechtlich vom Radfahrenden benutzt wurde.

Hauptunfallursache ist dabei, das Übersehen von Radfahrende durch den Kfz-Verkehr beim Ein-/Ausfahren in den/aus dem Kreisverkehr.



Der Radverkehr folgt an dieser Stelle nicht nur dem Kreisverkehr, sondern hat auch die Möglichkeit in die Geniner Straße zu fahren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr musste also der motorisierte Fahrzeugverkehr die beiden Fahrbahnen im Kreisverkehr, das evtl. neben ihm befindliche Fahrzeug sowie auch die beiden Fahrtrichtungen des Radverkehrs im Blick behalten. Es bestand daher auch an diesem Punkt des Berliner Platzes dringender Handlungsbedarf zur Verbesserung

¹ [Verkehrssicherheitsbericht Hansestadt Lübeck 2021 \(schleswig-holstein.de\)](#)

der Sicht auf die Radfahrende, was durch die nun geänderte Verkehrsführung im Ein-/Ausfahrtbereich am Kreisverkehr erfolgte.

Die Überplanung dieses Straßenbereichs beinhaltet aber keine gravierende Änderung in der Zuführung zum Berliner Platz. Auch bisher gab es dort nur eine überbreite Fahrspur, die ca. 5,60 m breit war und sich auf über 6,00 m erst kurz vor dem Kreisverkehr verbreiterte. Zwei Pkw konnten zwar bis zur Verbreiterung nebeneinander fahren, was aufgrund von parkenden Fahrzeugen aber nicht immer praktiziert wurde oder konnte. Denn dort durfte und darf auch weiterhin nur in der Zeit zwischen 15.00-18.00 Uhr nicht gehalten werden. Eine getrennte Markierung der beiden Fahrspuren erfolgte deshalb nur auf einem kleinen Stück, welches keine 20,00 m lang war.

Das bedeutet, hinsichtlich der nutzbaren Verkehrsfläche erfolgt mit der Änderung, die am 07.07.2022 angeordnet wurde, eine deutliche Verbesserung, da nun eine nahezu durchgehende Zweispurigkeit bis ca. 35 m vor dem Kreisverkehr hergestellt wurde. Aufgrund der anderen Form der Markierung fällt das jetzt besonders deutlich auf, dass nur noch eine Fahrspur in den Kreisverkehr geführt wird.

Die Einspurigkeit kurz vor dem Kreisverkehr wird die Leistungsfähigkeit dieses Knotenpunktes verringern. Laut aktuellen Verkehrszahlen (Zufahrt St.-Jürgen-Ring in Richtung Berliner Platz) vom 24.03.2022 sind die Verkehrsmengen jedoch dort geringer als während der Sanierung der Possehlbrücke in u. a. 2015, die damals nur einspurig in beide Fahrtrichtungen zur Verfügung stand.

Übersicht über die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) der Zufahrt St.-Jürgen-Ring in Richtung Berliner Platz

Jahr der Erhebung	DTV
2009	12.077
2011	11.523
2015	10.557
2017	10.136
2022	8.335

Die Rückstauerscheinungen vom Berliner Platz in Richtung Kronsfordter Allee sind aber nichts Neues. Vor der Umgestaltung an der Zufahrt am St.-Jürgen-Ring kam es aufgrund der Baustelle an der Possehlbrücke immer wieder zu Rückstau im St.-Jürgen-Ring, insbesondere als die Lichtsignalanlage auf der Brücke eingerichtet wurde. Aber auch zu Zeiten als der Verkehr auf der Possehlbrücke in stadteinwärtiger Richtung ungehindert fließen konnte, konnten dort entsprechende Rückstaus festgestellt werden.

Daher gibt es seit 2018 im Kreuzungsbereich Kronsfordter Allee/St.-Jürgen-Ring Stauschleifen. Diese Schleifen sorgen bei Rückstau dafür, dass die Grünzeiten in Richtung Berliner Platz gekürzt werden bzw. angeforderte Grünzeitverlängerungen nicht aktiviert werden, so dass die Kronsfordter Alle auch bei Stau freibleibt.

Die Verkehrssicherheit ist aber immer wichtiger als die Leistungsfähigkeit eines Straßenbereichs.

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr bittet sein Versäumnis zu entschuldigen, erst so sehr kurzfristig den Bauausschuss über diese verkehrliche Änderung mündlich in seiner Sitzung am 22.08.2022 informiert zu haben. Er weist aber auch darauf hin, dass es sich dabei um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung handelt, wozu nur die Straßenverkehrsbehörde gem. § 45 StVO legitimiert ist, die Entscheidung zu treffen.

Anlage: Unfall-Auswertungen der Polizei Berliner Platz

Unfallhäufungsstellen-Auswertung Hansestadt Lübeck 2021

Verteiler Berliner Platz

Übersicht

Anzahl Unfälle	Summe	Monat											
		01 Januar	02 Februar	03 März	05 Mai	06 Juni	07 Juli	08 August	10 Oktober	11 November	12 Dezember		
zuständige Dienststelle		Fachliche Kategorie											
PD Lübeck, SG 1.3	P	19	1	1	1	2	2	2	1	2	3	4	
	S2	1						1					
	Summe	20	1	1	1	2	2	2	2	2	3	4	
	Summe	20	1	1	1	2	2	2	2	2	3	4	
Unfalltyp													
Abbiegeunfall	8		1	1		2		1		2	1		
Einbiegen / Kreuzen-Unfall	10	1			2		1	1	1	1	3		
Sonstiger Unfall	1						1						
Unfall im Längsverkehr	1								1				
	Summe	20	1	1	1	2	2	2	2	2	3	4	
Unfallart													
Unfall anderer Art	2						1			1			
Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.	15	1	1		2	2	1	2	1	1	4		
Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das vorausfährt oder verkehrsbedingt wartet.	3			1					1	1	1		
	Summe	20	1	1	1	2	2	2	2	2	3	4	

Beteiligte

Anzahl Verkehrsteilnehmer	Summe	Verkehrsbeteiligung					
		PKW	LKW	eKfz	Fahrrad	Pedelec	
Ordnungsnummer		Unfallursache					
1	14	2	2				
	28	10	9	1			
	34	6	6				
	26	1	1				
	13	1	1				
	49	1		1			
	Summe	21	19	1	1		
2	18	3			11	4	
	10	1				1	
	Summe	19	3		11	5	
	Summe	40	22	1	1	11	5
Verletzungsgrad							
	39	21	1	1	11	5	
Leicht verletzt	17	3			10	4	
Schwer verletzt	2			1	1		
	Summe	58	24	1	2	22	9
Alterskategorie							
15 bis unter 18	1	1					
18 bis unter 25	5	2			3		
25 bis unter 35	10	3	1	1	3	2	
35 bis unter 45	6	2			3	1	
45 bis unter 55	10	8			1	1	
55 bis unter 65	2	1				1	
65 bis unter 70	1	1					
70 bis unter 75	1	1					
75 bis unter 80	1	1					
80 und älter	1	1					
	Summe	39	21	1	1	11	5

Unfallhäufungsstellen-Auswertung Hansestadt Lübeck 2021

Verteiler Berliner Platz

Karte



Unfallhäufungsstellen-Auswertung Hansestadt Lübeck 2021

Verteiler Berliner Platz

aufnahmefreie Verkehrsunfälle

Übersicht

Anzahl Unfälle		Summe	Monat														
			01 Januar	02 Februar	03 März	04 April	05 Mai	06 Juni	07 Juli	08 August	09 September	10 Oktober	11 November	12 Dezember			
leer	leer																
	§ 1 Grundregel	18	1	1	1	4	2	1					2		4		2
	§ 4 Abstand	4	1				1								1		
	§ 7 Fahrerlaubniswechsel	10	1		1	1			1	2			2		1		
	Summe	32	3	1	2	5	4	1	1	2			4		6		2
zuständige Dienststelle																	
	PD Lübeck, SG 1.3	25	2	1	2	2	2	1	1	2			4		6		1
	Summe	25	2	1	2	2	2	1	1	2			4		6		1
Kategorie																	
	S	25	2	1	2	2	2	1	1	2			4		6		1
	Summe	25	2	1	2	2	2	1	1	2			4		6		1






Karte



Hansestadt Lübeck - Unfallhäufungsstellen-Auswertung 2021

Ort: 23560 Lübeck
 Örtlichkeit: Verteiler Berliner Platz/Berliner Straße
 Straßenklasse/-nr.: 2 Bundesstraße B75_207/2 Bundesstraße B207
 Ortslage: innerorts



Unfallhäufungsstelle

Nummer	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2021-5
Monat	27.05.2021	15.06.2021	17.07.2021	21.08.2021	28.10.2021
Wochentag	Donnerstag	Dienstag	Samstag	Samstag	Donnerstag
Unfallzeit	04:35 Uhr	14:00 Uhr	09:15 Uhr	15:45 Uhr	13:40 Uhr
Lichtverhältnisse	Dämmerung	Tageslicht	Tageslicht	Tageslicht	
Straßenzustand	nass/feucht	trocken	trocken	trocken	
Anzahl Getötete					
Schwerverletzte	1		1		
Leichtverletzte		1		1	1
Beteiligte(r) 01	PKW	PKW	eKfz	PKW	PKW
Lebensalter	20	82	33	31	54
Wohnort	Einhaus	Lübeck	Lübeck	Wismar	Lübeck
Verletzungsgrad			schwerverletzt		
benutzte Straße	Berliner Straße	>Berliner Straße	RVA Berliner Platz	>Berliner Straße	Berliner Platz
Beteiligte(r) 02	Fahrrad	Fahrrad		Fahrrad	PKW
Lebensalter	37	19		16	52
Wohnort	Lübeck	Lübeck		Lübeck	Lübeck
Verletzungsgrad	schwerverletzt	leichtverletzt		leichtverletzt	leichtverletzt
benutzte Straße	RVA Berliner Platz	RVA Berliner Platz		RVA Berliner Platz	>Berliner Straße
Anzahl Beteiligte gesamt	2	2	1	2	2
fachliche Kategorie	VU P	VU P	VU P	VUP	VU P
Unfalltyp	Einbiegen/Kreuzen	Abbiegeunfall	sonstiger Unfall	Abbiegeunfall	Längsverkehr
Unfallart	5	5	0	5	3
Unfallursache	28	34	49	34	26
Skizze					
Verkehrsregelung	Kreisverkehr				
Vorgangsnummer	317809/2021	361984/2021	441408/2021	526293/2021	688346/2021

Hansestadt Lübeck - Unfallhäufungsstellen-Auswertung 2021

Ort: 23560 Lübeck
 Örtlichkeit: Verteiler Berliner Platz/Berliner Straße
 Straßenklasse/-nr.: 2 Bundesstraße B75_207/2 Bundesstraße B207
 Ortslage: innerorts






Unfallhäufungsstelle

Nummer	2021-6	2021-7		
Monat	20.11.2021	09.12.2021		
Wochentag	Samstag	Donnerstag		
Unfallzeit	19:30 Uhr	22:10 Uhr		
Lichtverhältnisse	Dunkelheit	Dunkelheit		
Straßenzustand	nass/feucht	nass/feucht		
Anzahl Getötete				
Schwerverletzte				
Leichtverletzte	1	1		
Beteiligte(r) 01	PKW	PKW		
Lebensalter	38	47		
Wohnort	Lübeck	Lübeck		
Verletzungsgrad				
benutzte Straße	Berliner Straße	Berliner Straße		
Beteiligte(r) 02	Fahrrad	Fahrrad		
Lebensalter	46	27		
Wohnort	Lübeck	Lübeck		
Verletzungsgrad	leichtverletzt	leichtverletzt		
benutzte Straße	RVA Berliner Platz	RVA Berliner Platz		
Anzahl Beteiligte gesamt	2	2		
fachliche Kategorie	VU P	VU P		
Unfalltyp	Einbiegen/Kreuzen	Einbiegen/Kreuzen		
Unfallart	5	5		
Unfallursache	28	28		
Skizze	Fahrrad 	Fahrrad 		
Verkehrsregelung	Kreisverkehr	Kreisverkehr		
Vorgangsnummer	745509/2021	794184/2021		

Hansestadt Lübeck - Unfallhäufungsstellen-Auswertung 2021

Ort: 23560 Lübeck
 Örtlichkeit: Verteiler Berliner Platz/St.-Jürgen-Ring
 Straßenklasse/-nr.: 2 Bundesstraße B75_207/2 Bundesstraße B75
 Ortslage: innerorts





Unfallhäufungsstelle

Nummer	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2021-5
Monat	18.02.2021	02.06.2021	29.07.2021	03.12.2021	30.12.2021
Wochentag	Donnerstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Donnerstag
Unfallzeit	12:10 Uhr	16:10 Uhr	17:00 Uhr	22:35 Uhr	17:10 Uhr
Lichtverhältnisse	Tageslicht	Tageslicht	Tageslicht	Dunkelheit	Dunkelheit
Straßenzustand	schlüpfrig	trocken	trocken	nass/feucht	nass/feucht
Anzahl Getötete					
Schwerverletzte					
Leichtverletzte	1	1	1	1	1
Beteiligte(r) 01	PKW	PKW	PKW	PKW	PKW
Lebensalter	78	unbekannt	34	51	73
Wohnort	Lübeck	unbekannt	Lübeck	Lübeck	Lübeck
Verletzungsgrad					
benutzte Straße	>St.-Jürgen-Ring	>St.-Jürgen-Ring	St.-Jürgen-Ring	St.-Jürgen-Ring	St.-Jürgen-Ring
Beteiligte(r) 02	Pedelec	Fahrrad	Fahrrad	Fahrrad	Pedelec
Lebensalter	31	22	26	44	34
Wohnort	Lübeck	Lübeck	Lübeck	Lübeck	Lübeck
Verletzungsgrad	leichtverletzt	leichtverletzt	leichtverletzt	leichtverletzt	leichtverletzt
benutzte Straße	RVA Berliner Platz	RVA Berliner Platz	RVA Berliner Platz	RVA Berliner Platz	FGÜ St.-Jürgen-Ring
Anzahl Beteiligte gesamt	2	2	2	2	2
fachliche Kategorie	VU P	VU P	VU P	VU P	VU P
Unfalltyp	Abbiegeunfall	Abbiegeunfall	Einbiegen/Kreuzen	Einbiegen/Kreuzen	Abbiegeunfall
Unfallart	5	5	5	5	5
Unfallursache	34	34	28	28	34/13//10
Skizze					
Verkehrsregelung			Kreisverkehr	Kreisverkehr	FGÜ
Vorgangsnummer	102512/2021	345694/2021	475008/2021	796633/2021	10173/2022

Hansestadt Lübeck - Unfallhäufungsstellen-Auswertung 2021

Ort: 23560 Lübeck
 Örtlichkeit: Verteiler Berliner Platz/Possehlstraße
 Straßenklasse/-nr.: 2 Bundesstraßen B75_207
 Ortslage: innerorts



Unfallhäufungsstelle

Nummer	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	
Monat	12.01.2021	15.03.2021	26.08.2021	08.11.2021	
Wochentag	Dienstag	Montag	Donnerstag	Montag	
Unfallzeit	05:45 Uhr	14:55 Uhr	20:00 Uhr	18:05 Uhr	
Lichtverhältnisse	Dunkelheit	Tageslicht	Dämmerung	Dunkelheit	
Straßenzustand	nass/feucht	nass/feucht	trocken	nass/feucht	
Anzahl Getötete					
Schwerverletzte					
Leichtverletzte	1	1		1	
Beteiligte(r) 01	PKW	PKW	PKW	PKW	
Lebensalter	61	41	52	20	
Wohnort	Lübeck	Lübeck	Lübeck	Lübeck	
Verletzungsgrad				leichtverletzt	
benutzte Straße	Possehlstraße	>Possehlstraße	Possehlstraße	>Possehlstraße	
Beteiligte(r) 02	Fahrrad	PKW	Pedelec	PKW	
Lebensalter	27	50	62	47	
Wohnort	Lübeck	Lübeck	Sereetz	Lübeck	
Verletzungsgrad	leichtverletzt	leichtverletzt			
benutzte Straße	RVA Berliner Platz	>Possehlstraße	RVA Berliner Platz	>Possehlstraße	
Anzahl Beteiligte gesamt	2	2	2	2	
fachliche Kategorie	VU P	VU P	VU S2	VU P	
Unfalltyp	Einbiegen/Kreuzen	Abbiegeunfall	Einbiegen/Kreuzen	Abbiegeunfall	
Unfallart	5	2	5	2	
Unfallursache	28	14	28	14	
Skizze					
Verkehrsregelung	Kreisverkehr		Kreisverkehr		
Vorgangsnummer	21775/2021	162801/2021	543509/2021	716204/2021	

Hansestadt Lübeck - Unfallhäufungsstellen-Auswertung 2021

Ort: 23560 Lübeck
 Örtlichkeit: Verteiler Berliner Platz/Geniner Straße West
 Straßenklasse/-nr.: 2 Bundesstraße B75_207/4 Kreisstraße K15
 Ortslage: innerorts



Unfallhäufungsstelle

Nummer	2021-1	2021-2		
Monat	31.05.2021	23.11.2021		
Wochentag	Montag	Dienstag		
Unfallzeit	08:25 Uhr	05:30 Uhr		
Lichtverhältnisse	Tageslicht	Dunkelheit		
Straßenzustand	trocken	nass/feucht		
Anzahl Getötete				
Schwerverletzte				
Leichtverletzte	1	1		
Beteiligte(r) 01	PKW	PKW		
Lebensalter	54	30		
Wohnort	Boostedt	Herrnburg		
Verletzungsgrad				
benutzte Straße	Geniner Straße West	>Geniner Straße West		
Beteiligte(r) 02	Pedelec	Pedelec		
Lebensalter	39	47		
Wohnort	Lübeck	Lübeck		
Verletzungsgrad	leichtverletzt	leichtverletzt		
benutzte Straße	RVA Berliner Platz	RVA Berliner Platz		
Anzahl Beteiligte gesamt	2	2		
fachliche Kategorie	VU P	VU P		
Unfalltyp	Einbiegen/Kreuzen	Abbiegeunfall		
Unfallart	5	5		
Unfallursache	28	34		
Skizze				
Verkehrsregelung	Kreisverkehr			
Vorgangsnummer	321007/2021	748584/2021		

Hansestadt Lübeck - Unfallhäufungsstellen-Auswertung 2021

Ort: 23560 Lübeck
 Örtlichkeit: Verteiler Berliner Platz/Geniner Straße Ost
 Straßenklasse/-nr.: 2 Bundesstraße B75_207/4 Kreisstraße K15
 Ortslage: innerorts

Unfallhäufungsstelle

Nummer	2021-1	2021-2		
Monat	27.10.2021	17.12.2021		
Wochentag	Mittwoch	Freitag		
Unfallzeit	07:52 Uhr	20:34 Uhr		
Lichtverhältnisse	Dämmerung			
Straßenzustand	trocken			
Anzahl Getötete				
Schwerverletzte				
Leichtverletzte	1	1		
Beteiligte(r) 01	LKW	PKW		
Lebensalter	32	69		
Wohnort	Lübeck	Barnitz		
Verletzungsgrad				
benutzte Straße	Geniner Straße Ost	Geniner Straße Ost		
Beteiligte(r) 02	Fahrrad	Fahrrad		
Lebensalter	39	21		
Wohnort	Lübeck	Hamburg		
Verletzungsgrad	leichtverletzt	leichtverletzt		
benutzte Straße	RVA Berliner Platz	RVA Berliner Platz		
Anzahl Beteiligte gesamt	2	2		
fachliche Kategorie	VU P	VU P		
Unfalltyp	Einbiegen/Kreuzen	Einbiegen/Kreuzen		
Unfallart	5	5		
Unfallursache	28	28		
Skizze	 Fahrrad	 Fahrrad		
Verkehrsregelung	Kreisverkehr	Kreisverkehr		
Vorgangsnummer	688338/2021	809689/2021		

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall																																																				
<p><u>21775/2021</u></p> <p>aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Dienstag 12.01.2021 05:45 Uhr</p> <p>Delikt: Fahrlässige Körperverletzung</p> <p>Vorfahrt</p> <p>Unfallart: Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.</p> <p>Unfalltyp: Einbiegen / Kreuzen-Unfall</p> <p>fachliche Kategorie: P</p> <p>Kreis: Lübeck</p> <p>Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 2751</p> <p>Charakteristik: Kreisverkehr</p> <p>Innerorts: Ja</p> <p>Straße: Bundesstraße 75 km:</p> <p>2. Straße: Possehlstraße</p> <p>Richtungsfahrbahn:</p> <p>Begleitumstände:</p> <p>Lichtzeichenanlage: keine LZA vorhanden</p> <p>Lichtverhältnisse: Dunkelheit</p> <p>Straßenzustand: Nass / Feucht</p> <p>Besonderheit der Unfallstelle: Benutzungspflicht der Radverkehrsanlage (RVA)</p> <p>Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt</p> <p>Aufprall auf Hindernis: kein Aufprall</p> <p>Geschwindigkeitsbegrenzung:</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ordnungsnummer:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Verkehrsbeteiligung:</td> <td>21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen</td> </tr> <tr> <td>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alterskategorie:</td> <td>55 bis unter 65</td> </tr> <tr> <td>Lebensalter:</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>Geschlecht:</td> <td>männlich</td> </tr> <tr> <td>Verletzungsgrad:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alkoholeinfluss:</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Blutprobenergebnis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Staatsangehörigkeit:</td> <td>polnisch</td> </tr> <tr> <td>Unfallursache:</td> <td>28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)</td> </tr> <tr> <td>Ereignis/Maßnahme:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FS-Schlüssel:</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Ordnungsnummer:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Verkehrsbeteiligung:</td> <td>71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)</td> </tr> <tr> <td>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alterskategorie:</td> <td>25 bis unter 35</td> </tr> <tr> <td>Lebensalter:</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Geschlecht:</td> <td>männlich</td> </tr> <tr> <td>Verletzungsgrad:</td> <td>Leicht verletzt</td> </tr> <tr> <td>Alkoholeinfluss:</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Blutprobenergebnis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Staatsangehörigkeit:</td> <td>deutsch</td> </tr> <tr> <td>Unfallursache:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ereignis/Maßnahme:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FS-Schlüssel:</td> <td></td> </tr> </table>	Ordnungsnummer:	1	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:		Alterskategorie:	55 bis unter 65	Lebensalter:	61	Geschlecht:	männlich	Verletzungsgrad:		Alkoholeinfluss:	Nein	Blutprobenergebnis:		Staatsangehörigkeit:	polnisch	Unfallursache:	28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)	Ereignis/Maßnahme:		FS-Schlüssel:		Ordnungsnummer:	2	Verkehrsbeteiligung:	71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:		Alterskategorie:	25 bis unter 35	Lebensalter:	27	Geschlecht:	männlich	Verletzungsgrad:	Leicht verletzt	Alkoholeinfluss:	Nein	Blutprobenergebnis:		Staatsangehörigkeit:	deutsch	Unfallursache:		Ereignis/Maßnahme:		FS-Schlüssel:	
Ordnungsnummer:	1																																																				
Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen																																																				
Mitfahrer bei Ord.-Nr.:																																																					
Alterskategorie:	55 bis unter 65																																																				
Lebensalter:	61																																																				
Geschlecht:	männlich																																																				
Verletzungsgrad:																																																					
Alkoholeinfluss:	Nein																																																				
Blutprobenergebnis:																																																					
Staatsangehörigkeit:	polnisch																																																				
Unfallursache:	28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)																																																				
Ereignis/Maßnahme:																																																					
FS-Schlüssel:																																																					
Ordnungsnummer:	2																																																				
Verkehrsbeteiligung:	71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)																																																				
Mitfahrer bei Ord.-Nr.:																																																					
Alterskategorie:	25 bis unter 35																																																				
Lebensalter:	27																																																				
Geschlecht:	männlich																																																				
Verletzungsgrad:	Leicht verletzt																																																				
Alkoholeinfluss:	Nein																																																				
Blutprobenergebnis:																																																					
Staatsangehörigkeit:	deutsch																																																				
Unfallursache:																																																					
Ereignis/Maßnahme:																																																					
FS-Schlüssel:																																																					
<p>01 befuhr mit seinem Pkw die Possehlstraße in Richtung VVK "Berliner Platz". An der dortigen Einmündung musste 01 halten und den anderen Verkehrsteilnehmern gem. Vorschriftszeichen 205 Vorfahrt gewähren.</p> <p>02 befuhr zur gleichen Zeit mit seinem Fahrrad den Berliner Platz in Richtung Geniner Straße auf der dafür vorgesehenen Radverkehrsanlage, welche lediglich durch eine Markierung von der Fahrbahn abgetrennt ist.</p> <p>Als 01 schließlich in den VVK "Berliner Platz" einfuhr, übersah er den 02 auf der Radverkehrsanlage, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam.</p> <p>02 stürzte zu durch den Zusammenstoß zu Boden und zog sich eine Verletzung am linken Knöchel zu.</p> <p>Am Fahrrad des 02 entstand ein leichter Sachschaden.</p> <p>02 wurde vorsorglich der Notaufnahme des UKSH Lübeck zugeführt.</p>																																																					

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
<p><u>102512/2021</u></p> <p>aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Donnerstag 18.02.2021 12:10 Uhr</p> <p>Delikt: Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren</p> <p>Grundregeln: Fahrlässige Körperverletzung</p> <p>Unfallart: Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.</p> <p>Unfalltyp: Abbiegeunfall</p> <p>fachliche Kategorie: P</p> <p>Kreis: Lübeck</p> <p>Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 2753</p>	<p>Ordnungsnummer: 1</p> <p>Verkehrsbeteiligung: 21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen</p> <p>Mitfahrer bei Ord.-Nr.: 75 bis unter 80</p> <p>Alterskategorie: 78</p> <p>Lebensalter: männlich</p> <p>Geschlecht: männlich</p> <p>Verletzungsgrad: Nein</p> <p>Alkoholeinfluss: Nein</p> <p>Blutprobenergebnis: türkisch</p> <p>Staatsangehörigkeit: türkisch</p> <p>Unfallursache: 34 Fehler beim Abbiegen (§ 9) nach rechts (ausgen. Pos. 33,40)</p> <p>Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel:</p>
<p>Charakteristik: Kreisverkehr</p> <p>Innerorts: Ja</p> <p>Straße: Bundesstraße 75 km:</p> <p>2. Straße: St.-Jürgen-Ring</p> <p>Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: 71 Andere Verunreinigungen durch Straßenbenutzer</p> <p>72 Schnee, Eis</p> <p>Lichtzeichenanlage: keine LZA vorhanden</p> <p>Lichtverhältnisse: Tageslicht</p> <p>Straßenzustand: Schlüpfrigkeit</p> <p>Besonderheit der Unfallstelle: Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt</p> <p>Aufprall auf Hindernis: kein Aufprall</p> <p>Geschwindigkeitsbegrenzung:</p>	<p>Ordnungsnummer: 1</p> <p>Verkehrsbeteiligung: 21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen</p> <p>Mitfahrer bei Ord.-Nr.: 75 bis unter 80</p> <p>Alterskategorie: 78</p> <p>Lebensalter: männlich</p> <p>Geschlecht: männlich</p> <p>Verletzungsgrad: Nein</p> <p>Alkoholeinfluss: Nein</p> <p>Blutprobenergebnis: türkisch</p> <p>Staatsangehörigkeit: türkisch</p> <p>Unfallursache: 34 Fehler beim Abbiegen (§ 9) nach rechts (ausgen. Pos. 33,40)</p> <p>Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel:</p>
	<p>Ordnungsnummer: 2</p> <p>Verkehrsbeteiligung: 72 Pedelec (Fahrrad mit Trethilfe und Elektromotor mit max. Nenndauerleistung von 0,25 kW)</p> <p>Mitfahrer bei Ord.-Nr.: 25 bis unter 35</p> <p>Alterskategorie: 31</p> <p>Lebensalter: weiblich</p> <p>Geschlecht: weiblich</p> <p>Verletzungsgrad: Leicht verletzt</p> <p>Alkoholeinfluss: Nein</p> <p>Blutprobenergebnis: deutsch</p> <p>Staatsangehörigkeit: deutsch</p> <p>Unfallursache: Ereignis/Maßnahme:</p>

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
<p>102512/2021</p> <p>aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Donnerstag 18.02.2021 12:10 Uhr</p> <p>Delikt: Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren</p> <p>Grundregeln</p> <p>Fahrlässige Körperverletzung</p> <p>Unfallart: Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.</p> <p>Unfalltyp: Abbiegeunfall</p> <p>fachliche Kategorie: P</p> <p>Kreis: Lübeck</p> <p>Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 2753</p> <p>Charakteristik: Kreisverkehr</p> <p>Innerorts: Ja</p> <p>Straße: Bundesstraße 75 km:</p> <p>2. Straße: St.-Jürgen-Ring</p> <p>Richtungsfahrbahn:</p> <p>Begleitumstände: 71 Andere Verunreinigungen durch Straßenbenutzer</p> <p>72 Schnee, Eis</p> <p>Lichtzeichenanlage: keine LZA vorhanden</p> <p>Lichtverhältnisse: Tageslicht</p> <p>Straßenzustand: Schlüpfrigkeit</p> <p>Besonderheit der Unfallstelle: Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt</p> <p>Aufprall auf Hindernis: kein Aufprall</p> <p>Geschwindigkeitsbegrenzung:</p>	<p>FS-Schlüssel:</p> <hr/> <p>Ordnungsnummer: 2</p> <p>Verkehrsbeteiligung: 72 Pedelec (Fahrrad mit Trethilfe und Elektromotor mit max. Nenndauerleistung von 0,25 kW)</p> <p>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</p> <p>Alterskategorie: 25 bis unter 35</p> <p>Lebensalter: 31</p> <p>Geschlecht: weiblich</p> <p>Verletzungsgrad: Leicht verletzt</p> <p>Alkoholeinfluss: Nein</p> <p>Blutprobenergebnis:</p> <p>Staatsangehörigkeit: deutsch</p> <p>Unfallursache:</p> <p>Ereignis/Maßnahme:</p> <p>FS-Schlüssel:</p>
<p>Der 01 befuhr mit seinem PKW 01 den Verkehrsverteilerkreis Berliner Platz und beabsichtigte, von dort aus in den St.-Jürgen-Ring einzubiegen.</p> <p>Die 02 befuhr mit ihrem Pedelec ebenfalls den Verkehrsverteilerkreis Berliner Platz. Sie beabsichtigte den St.-Jürgen-Ring auf der Radverkehrsanlage zu überqueren und ihre Fahrt auf dem Verkehrsverteilerkreis fortzusetzen.</p> <p>Der 01 nahm fälschlicherweise an, die 02 würde auf ihr Vorfahrtsrecht verzichten und bog in den St.-Jürgen-Ring ein.</p> <p>Die 02 musste daraufhin ihr Fahrrad stark abbremsen, was aufgrund der teils noch verschneiten und durch Streusand schlüpfrigen Radverkehrsanlage zu einem Sturz führte.</p> <p>Ihr Pedelec kollidierte beim Sturz mit dem PKW 01.</p> <p>Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.</p> <p>Die 02 gab im Nachgang fernmündlich an, über leichte Rückenschmerzen zu klagen.</p>	
<p>162801/2021</p>	<p>Ordnungsnummer: 1</p>

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
aufnehmende Dienststelle:	3. Polizeirevier Lübeck	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Unfallzeit:	Montag 15.03.2021 14:55 Uhr	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Delikt	Abstand	Alterskategorie:	35 bis unter 45
	Fahrlässige Körperverletzung	Lebensalter:	41
Unfallart:	Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das vorausfährt oder verkehrsbedingt wartet.	Geschlecht:	männlich
Unfalltyp:	Abbiegeunfall	Verletzungsgrad:	
fachliche Kategorie:	P	Alkoholeinfluss:	Nein
Kreis:	Lübeck	Blutprobenergebnis:	
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz	Staatsangehörigkeit:	deutsch
Charakteristik	Kreisverkehr	Unfallursache:	14 Ungenügender Sicherheitsabstand (Sonstige Ur- sachen, die zu einem Verkehrsunfall führen, sind in den zutreffenden Positionen, wie Geschwindig- keit, Übermüdung usw. zuzuordnen)
Innerorts:	Ja	Ereignis/Maßnahme:	Identitätsfeststellung
Straße:	Bundesstraße 75 km:	FS-Schlüssel:	
2. Straße:	Possehlstraße		
Richtungsfahrbahn:		Ordnungsnummer:	2
Begleitumstände:		Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Lichtzeichenanlage:	keine LZA vorhanden	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Lichtverhältnisse:	Tageslicht	Alterskategorie:	45 bis unter 55
Straßenzustand:	Nass / Feucht	Lebensalter:	50
Besonderheit der Unfallstelle:	Fußgängerfurt	Geschlecht:	weiblich
Aufprall auf Hindernis:	kein Aufprall	Verletzungsgrad:	Leicht verletzt
Geschwindigkeitsbegrenzung:	050	Alkoholeinfluss:	Nein
		Blutprobenergebnis:	
		Staatsangehörigkeit:	deutsch
		Unfallursache:	
		Ereignis/Maßnahme:	Identitätsfeststellung
		FS-Schlüssel:	
01 und 02 befuhren den Verkehrsverteilerkreis Berliner Platz und wollten diese in Richtung Possehlstraße verlassen. Kurz nach dem Verlassen des Verkehrsverteilerkreises musste die 02 verkehrsbedingt warten. Der 01 bemerkte dies zu spät und fuhr auf die 02 auf. Es entstand Sach- und Personenschaden.			
317809/2021		Ordnungsnummer:	1
aufnehmende Dienststelle:	4. Polizeirevier Lübeck	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Unfallzeit:	Donnerstag 27.05.2021 04:35 Uhr	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Delikt	Vorschriftzeichen	Alterskategorie:	18 bis unter 25
	Fahrlässige Körperverletzung	Lebensalter:	20
	Vorfahrt	Geschlecht:	männlich
		Verletzungsgrad:	
		Alkoholeinfluss:	Nein

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
Unfallart:	Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.	Blutprobenergebnis:	
Unfalltyp:	Einbiegen / Kreuzen-Unfall	Staatsangehörigkeit:	deutsch
fachliche Kategorie:	P	Unfallursache:	28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)
Kreis:	Lübeck	Ereignis/Maßnahme:	
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz	FS-Schlüssel:	
Charakteristik	Kreisverkehr	Ordnungsnummer:	2
Innerorts:	Ja	Verkehrsbeteiligung:	71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)
Straße:	Bundesstraße 75 km:	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
2. Straße:	Berliner Straße	Alterskategorie:	35 bis unter 45
Richtungsfahrbahn:		Lebensalter:	37
Begleitumstände:		Geschlecht:	männlich
Lichtzeichenanlage:	keine LZA vorhanden	Verletzungsgrad:	Schwer verletzt
Lichtverhältnisse:	Dämmerung	Alkoholeinfluss:	Nein
Straßenzustand:	Nass / Feucht	Blutprobenergebnis:	
Besonderheit der Unfallstelle:	Benutzungspflicht der Radverkehrsanlage (RVA) Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt	Staatsangehörigkeit:	polnisch
Aufprall auf Hindernis:	kein Aufprall	Unfallursache:	
Geschwindigkeitsbegrenzung:		Ereignis/Maßnahme:	
		FS-Schlüssel:	
01 befährt mit seinem PKW die Berliner Straße in Richtung Berliner Platz. Auf Höhe des Kreisverkehrs hat 01 vor sich in den Kreisverkehr einzuordnen. Für ihn gilt das VZ 205 in Verbindung mit VZ 215.			
02 befährt mit seinem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg (VZ 240) im Kreisverkehr Berliner Platz. Hierzu hat er vor die Berliner Straße zu überqueren.			
01 übersieht den Vorfahrtberechtigten 02. Es kommt zum Zusammenstoß. Es entsteht leichter Sachschaden und schwerer Personenschaden.			
321007/2021			
aufnehmende Dienststelle:	4. Polizeirevier Lübeck	Ordnungsnummer:	1
Unfallzeit:	Montag 31.05.2021 08:25 Uhr	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Delikt	Nichtbefolgen von Vorschriftzeichen gem. § 41 Absatz 1 Fahrlässige Körperverletzung Vorfahrt Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Unfallart:	Einbiegen / Kreuzen-Unfall	Alterskategorie:	45 bis unter 55
Unfalltyp:	P	Lebensalter:	54
fachliche Kategorie:		Geschlecht:	männlich
Kreis:	Lübeck	Verletzungsgrad:	Nein
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz	Alkoholeinfluss:	Nein
		Blutprobenergebnis:	
		Staatsangehörigkeit:	keine Angaben
		Unfallursache:	28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)
		Ereignis/Maßnahme:	
		FS-Schlüssel:	

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
Charakteristik	2752 Kreisverkehr Berliner Platz	Ordnungsnummer:	2
Innerorts:	Kreisverkehr	Verkehrsbeteiligung:	72 Pedelec (Fahrrad mit Trethilfe und Elektromotor mit max. Nenndauerleistung von 0,25 kW)
Straße:	Ja	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
2. Straße:	Bundesstraße 75 km: Geniner Straße	Alterskategorie:	35 bis unter 45
Richtungsfahrbahn:		Lebensalter:	39
Begleitumstände:		Geschlecht:	weiblich
Lichtzeichenanlage:	keine LZA vorhanden	Verletzungsgrad:	Leicht verletzt
Lichtverhältnisse:	Tageslicht	Alkoholeinfluss:	Nein
Straßenzustand:	Trocken	Blutprobenergebnis:	
Besonderheit der Unfallstelle:	Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt	Staatsangehörigkeit:	deutsch
Aufprall auf Hindernis:	kein Aufprall	Unfallursache:	
Geschwindigkeitsbegrenzung:		Ereignis/Maßnahme:	
		FS-Schlüssel:	
<p>Pedelec 02 befährt die Radverkehrsanlage im Kreisverkehr Berliner Platz. PKW 01 will von der Geniner Straße in den Kreisverkehr (Berliner Platz) einbiegen. Für 01 gilt das VZ 205.</p> <p>01 gibt an, 02 übersehen zu haben und stieß beim Befahren des Kreisverkehrs gegen die vorfahrtsberechtigte 02.</p> <p>02 stürzt daraufhin mit ihrem Pedelec und erleidet leichte Prellungen. Außerdem ist sie im 2. Monat Schwanger.</p>			
345694/2021			
aufnehmende Dienststelle:	4. Polizeirevier Lübeck	Ordnungsnummer:	1
Unfallzeit:	Mittwoch 02.06.2021 16:10 Uhr	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Delikt	Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
	Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort	Alterskategorie:	
	Verkehrsordnungswidrigkeit	Lebensalter:	
	Fahrlässige Körperverletzung	Geschlecht:	
	Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.	Verletzungsgrad:	
Unfallart:	Abbiegeunfall	Alkoholeinfluss:	Nein
Unfalltyp:	P	Blutprobenergebnis:	
fachliche Kategorie:		Staatsangehörigkeit:	keine Angaben
		Unfallursache:	34 Fehler beim Abbiegen (§ 9) nach rechts (ausgen. Pos. 33,40)
Kreis:	Lübeck	Ereignis/Maßnahme:	
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 2753	FS-Schlüssel:	
Charakteristik	Kreisverkehr	Ordnungsnummer:	2
Innerorts:	Ja	Verkehrsbeteiligung:	71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)
Straße:	Bundesstraße 207 km:	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
2. Straße:	St.-Jürgen-Ring	Alterskategorie:	18 bis unter 25
		Lebensalter:	22

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: keine LZA vorhanden Lichtverhältnisse: Tageslicht Straßenzustand: Trocken Besonderheit der Unfallstelle: Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt Aufprall auf Hindernis: kein Aufprall Geschwindigkeitsbegrenzung:	Geschlecht: männlich Verletzungsgrad: Leicht verletzt Alkoholeinfluss: Nein Blutprobenergebnis: Staatsangehörigkeit: eritreisch Unfallursache: Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel:
UB 01 will aus dem Verkehrsverteilerkreis Berliner Platz in den St.-Jürgen-Ring ausfahren und übersieht hierbei den UB 02 als Fahrradfahrer, der den Sonderfahrstreifen für Fahrradfahrer benutzt. Es kommt zum Verkehrsunfall und der UB 02 verletzt sich hierbei an der linken Hand und am linken Arm. Die UB 01 hält nicht an und fährt unerlaubt weiter.	
361984/2021 aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck Unfallzeit: Dienstag 15.06.2021 14:00 Uhr Delikt: Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren Fahrlässige Körperverletzung Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt. Unfallart: Abbiegeunfall Unfalltyp: P fachliche Kategorie: Kreis: Lübeck Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 2752 Charakteristik: Kreisverkehr Innerorts: Ja Straße: Bundesstraße 75 km: 2. Straße: Berliner Straße Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: keine LZA vorhanden Lichtverhältnisse: Tageslicht Straßenzustand: Trocken Besonderheit der Unfallstelle: Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt Aufprall auf Hindernis: kein Aufprall Geschwindigkeitsbegrenzung: 050	Ordnungsnummer: 1 Verkehrsbeteiligung: 21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen Mitfahrer bei Ord.-Nr.: Alterskategorie: 80 und älter Lebensalter: 82 Geschlecht: männlich Verletzungsgrad: Alkoholeinfluss: Nein Blutprobenergebnis: Staatsangehörigkeit: deutsch Unfallursache: 34 Fehler beim Abbiegen (§ 9) nach rechts (ausgen. Pos. 33,40) Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel: Ordnungsnummer: 2 Verkehrsbeteiligung: 71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche) Mitfahrer bei Ord.-Nr.: Alterskategorie: 18 bis unter 25 Lebensalter: 19 Geschlecht: weiblich Verletzungsgrad: Leicht verletzt Alkoholeinfluss: Nein Blutprobenergebnis: Staatsangehörigkeit: deutsch Unfallursache: Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel:

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
------------------	--------------------

01 befuhr mit seinem PKW den Verkehrsverteilerkreis (VVKR) Berliner Platz aus Rtg. Possehlstraße kommend und beabsichtigte nach rechts in die Berliner Straße abzubiegen.

02 befuhr mit ihrem Fahrrad ebenfalls den VVKR Berliner Platz auf dem Sonderfahrstreifen für Radfahrer aus Rtg. Possehlstraße kommend und beabsichtigte weiter Rtg. St. Jürgen-Ring zu fahren.

Der 01 übersah beim Abbiegen in die Berliner Straße die 02 und es zum zur Kollision.

02 stürzte auf die Motorhaube vom PKW des 01 und fiel von der Motorhaube auf den Boden.

Dabei zog sich die 02 leichte Verletzungen zu und wurde mit dem RTW dem UKSH Lübeck zugeführt.

441408/2021

aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck

Unfallzeit: Samstag 17.07.2021 09:15 Uhr

Delikt: Ohne Delikt erfasst

Unfallart: Unfall anderer Art.

Unfalltyp: Sonstiger Unfall

fachliche Kategorie: P

Kreis: Lübeck

Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 2752

Charakteristik: Kreisverkehr

Innerorts: Ja

Straße: Bundesstraße 75 km:

2. Straße:

Richtungsfahrbahn:

Begleitumstände:

Lichtzeichenanlage: keine LZA vorhanden

Lichtverhältnisse: Tageslicht

Straßenzustand: Trocken

Besonderheit der Unfallstelle: Baulich von der Fahrbahn getrennte Radverkehrsanlage (RVA)

Aufprall auf Hindernis: kein Aufprall

Geschwindigkeitsbegrenzung:

Ordnungsnummer: 1

Verkehrsbeteiligung: 5 Elektrokleinstfahrzeug mit Lenk-/Haltestange, die der eKV entspricht

Mitfahrer bei Ord.-Nr.:

Alterskategorie: 25 bis unter 35

Lebensalter: 33

Geschlecht: männlich

Verletzungsgrad: Schwer verletzt

Alkoholeinfluss: Nein

Blutprobenergebnis:

Staatsangehörigkeit: deutsch

Unfallursache: 49 Andere Fehler beim Fahrzeugführer

Ereignis/Maßnahme: Verkehr Alleinunfall

FS-Schlüssel:

Der 01 befuhr mit einem Leih-E-Scooter den Verkehrsverteilerkreis Berliner Platz, aus der Geniner Straße kommend, und beabsichtigte seine Fahrt in die Possehlstraße fortzusetzen. Das Überqueren der Berliner Straße kündigte er mittels Handzeichen an, verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte.

Der 01 zog sich dabei eine offene Fraktur am linken Ellenbogen zu und wurde mittels RTW schwer verletzt in die Sana- Klinik verbracht.

475008/2021

Ordnungsnummer: 1

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
aufnehmende Dienststelle:	4. Polizeirevier Lübeck	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Unfallzeit:	Donnerstag 29.07.2021 17:00 Uhr	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Delikt	Fahrlässige Körperverletzung	Alterskategorie:	25 bis unter 35
	Vorfahrt	Lebensalter:	34
	Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.	Geschlecht:	männlich
Unfallart:	Einbiegen / Kreuzen-Unfall	Verletzungsgrad:	
Unfalltyp:	P	Alkoholeinfluss:	Nein
fachliche Kategorie:	Lübeck	Blutprobenergebnis:	
	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 2754	Staatsangehörigkeit:	deutsch
Kreis:		Unfallursache:	28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)
Unfallort		Ereignis/Maßnahme:	Identitätsfeststellung
		FS-Schlüssel:	
Charakteristik	Kreisverkehr	Ordnungsnummer:	2
Innerorts:	Ja	Verkehrsbeteiligung:	71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)
Straße:	Bundesstraße 75 km:	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
2. Straße:	St.-Jürgen-Ring	Alterskategorie:	25 bis unter 35
Richtungsfahrbahn:		Lebensalter:	26
Begleitumstände:	keine LZA vorhanden	Geschlecht:	weiblich
Lichtzeichenanlage:	Tageslicht	Verletzungsgrad:	Leicht verletzt
Lichtverhältnisse:	Trocken	Alkoholeinfluss:	Nein
Straßenzustand:	Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt	Blutprobenergebnis:	
Besonderheit der Unfallstelle:	kein Aufprall	Staatsangehörigkeit:	deutsch
Aufprall auf Hindernis:		Unfallursache:	
Geschwindigkeitsbegrenzung:		Ereignis/Maßnahme:	Identitätsfeststellung
		FS-Schlüssel:	
<p>01 befährt mit seinem PKW den St.-Jürgen Ring von der Kronsforder Allee kommend in Richtung Kreisverkehr Berliner Platz. 02 befährt mit ihrem Fahrrad die Radverkehrsanlage des Kreisverkehrs Berliner Platz.</p> <p>Am Kreisverkehr bremst 01 zunächst sein Fahrzeug ab, um den vorfahrtberechtigten Verkehr vorbeifahren zu lassen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersieht 01 die 02. Es kommt zum Zusammenstoß.</p> <p>Dabei verletzt sich 02 leicht.</p>			
526293/2021		Ordnungsnummer:	1
aufnehmende Dienststelle:	3. Polizeirevier Lübeck	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Unfallzeit:	Samstag 21.08.2021 15:45 Uhr	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Delikt	Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren	Alterskategorie:	25 bis unter 35
		Lebensalter:	31

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
Unfallart: Unfalltyp: fachliche Kategorie: Kreis: Unfallort Charakteristik Innerorts: Straße: 2. Straße: Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: Lichtverhältnisse: Straßenzustand: Besonderheit der Unfallstelle: Aufprall auf Hindernis: Geschwindigkeitsbegrenzung:	Grundregeln Fahrlässige Körperverletzung Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt. Abbiegeunfall P Lübeck 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 2752 beim dortigen Kreisverteiler "Berliner Platz" Kreisverkehr Ja Bundesstraße 75 km: Berliner Straße keine LZA vorhanden Tageslicht Trocken Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt kein Aufprall	Geschlecht: Verletzungsgrad: Alkoholeinfluss: Blutprobenergebnis: Staatsangehörigkeit: Unfallursache: Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel:	weiblich Nein deutsch 34 Fehler beim Abbiegen (§ 9) nach rechts (ausgen. Pos. 33,40) 2 71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche) 15 bis unter 18 16 männlich Leicht verletzt Nein kroatisch FS-Schlüssel:
<p>01 befährt mit dem PKW den Kreisverteiler "Berliner Platz", in Rtg. Berliner Straße (B 207), aus Rtg. Possehlstraße kommend. 01 verlässt den Kreisverteiler an der Ausfahrt "Berliner Straße" (beim dortigen Autohaus) und übersieht den aus Rtg. Kronsforder Allee kommenden 02, der mit dem Fahrrad in diesem Moment nach rechts, über den für radfahrende vorgesehenen Radweg fährt. 01 erfasst den radfahrenden 02 mit der Fahrzeugfront. Es kommt zum Unfall. In der Folge stürzt der 02 auf die Motorhaube des 01 und stößt gegen die Windschutzscheibe des 01. Das Fahrrad des 02 verkeilt sich unter der Fahrzeugfront des 01 und wird stark beschädigt. 01 erleidet leichte Verletzungen.</p>			
543509/2021 aufnehmende Dienststelle: Unfallzeit: Delikt Unfallart: Unfalltyp: fachliche Kategorie: Kreis: Unfallort	4. Polizeirevier Lübeck Donnerstag 26.08.2021 20:00 Uhr Grundregeln Vorfahrt Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt. Einbiegen / Kreuzen-Unfall S2 Lübeck 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz	Ordnungsnummer: Verkehrsbeteiligung: Mitfahrer bei Ord.-Nr.: Alterskategorie: Lebensalter: Geschlecht: Verletzungsgrad: Alkoholeinfluss: Blutprobenergebnis: Staatsangehörigkeit: Unfallursache: Ereignis/Maßnahme:	1 21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen 45 bis unter 55 52 männlich Nein deutsch 28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
	2751	FS-Schlüssel:	
Charakteristik	Kreisverkehr	Ordnungsnummer:	2
Innerorts:	Ja	Verkehrsbeteiligung:	72 Pedelec (Fahrrad mit Trethilfe und Elektromotor mit max. Nenndauerleistung von 0,25 kW)
Straße:	Bundesstraße 75 km:	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
2. Straße:	Possehlstraße	Alterskategorie:	55 bis unter 65
Richtungsfahrbahn:		Lebensalter:	62
Begleitumstände:		Geschlecht:	männlich
Lichtzeichenanlage:	keine LZA vorhanden	Verletzungsgrad:	
Lichtverhältnisse:	Dämmerung	Alkoholeinfluss:	Nein
Straßenzustand:	Trocken	Blutprobenergebnis:	
Besonderheit der Unfallstelle:	Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt	Staatsangehörigkeit:	deutsch
Aufprall auf Hindernis:	kein Aufprall	Unfallursache:	
Geschwindigkeitsbegrenzung:		Ereignis/Maßnahme:	
		FS-Schlüssel:	
<p>01 befährt mit seinem PKW die Possehlstraße in Fahrtrichtung Berliner Platz und beabsichtigt in den Verkehrsverteilerkreis einzufahren. 02 befährt mit seinem Fahrrad den Verkehrsverteilerkreis Berliner Platz auf der Radverkehrsanlage, überquert die Einmündung Possehlstraße und beabsichtigt nach rechts auf die Radverkehrsanlage der Possehlstraße einzufahren.</p> <p>Der 01 nimmt den Radfahrer 02 wahr. Der 02 stockt jedoch noch auf der Fahrbahn ab, um besser auf die Radverkehrsanlage zu fahren können. Der 01, der damit rechnet, dass sich die Geschwindigkeit des 02 nicht verringert, beschleunigt schon, um in den Kreisverkehr einfahren zu können. Dabei touchiert er das Hinterrad des Fahrrades.</p> <p>Es entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Kein Personenschaden.</p>			
688338/2021		Ordnungsnummer: 1	
aufnehmende Dienststelle:	4. Polizeirevier Lübeck	Verkehrsbeteiligung:	44 Liefer- und Lastkraftwagen, auch Dreiradkraftfahrzeug (zGM über 3,5 t, ohne Anhänger)
Unfallzeit:	Mittwoch 27.10.2021 07:52 Uhr	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Delikt	Fahrlässige Körperverletzung	Alterskategorie:	25 bis unter 35
	Vorfahrt	Lebensalter:	32
	Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.	Geschlecht:	männlich
Unfallart:	Einbiegen / Kreuzen-Unfall	Verletzungsgrad:	
Unfalltyp:	P	Alkoholeinfluss:	Nein
fachliche Kategorie:		Blutprobenergebnis:	
Kreis:	Lübeck	Staatsangehörigkeit:	deutsch
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz	Unfallursache:	28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)
	2755	Ereignis/Maßnahme:	
	Einfahrt Kreisverkehr in Höhe Geniner Str.	FS-Schlüssel:	

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
Charakteristik	Kreisverkehr	Ordnungsnummer:	2
Innerorts:	Ja	Verkehrsbeteiligung:	71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)
Straße:	Bundesstraße 75 km:	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
2. Straße:	Geniner Straße	Alterskategorie:	35 bis unter 45
Richtungsfahrbahn:		Lebensalter:	39
Begleitumstände:		Geschlecht:	männlich
Lichtzeichenanlage:	keine LZA vorhanden	Verletzungsgrad:	Leicht verletzt
Lichtverhältnisse:	Dämmerung	Alkoholeinfluss:	Nein
Straßenzustand:	Trocken	Blutprobenergebnis:	
Besonderheit der Unfallstelle:	Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt	Staatsangehörigkeit:	deutsch
Aufprall auf Hindernis:	kein Aufprall	Unfallursache:	
Geschwindigkeitsbegrenzung:		Ereignis/Maßnahme:	
		FS-Schlüssel:	
<p>LKW 01 befuhr die Geniner Straße in FaRi Berliner Platz. Fahrrad 02 befuhr die RVA im Kreisverkehr des Berliner Platzes.</p> <p>LKW 01 übersah den Radfahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei 02 leicht verletzt wurde.</p> <p>Es kam außerdem zu einem geringen Sachschaden.</p>			
688346/2021		Ordnungsnummer:	1
aufnehmende Dienststelle:	4. Polizeirevier Lübeck	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Unfallzeit:	Donnerstag 28.10.2021 13:40 Uhr	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Delikt	Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge	Alterskategorie:	45 bis unter 55
	Fahrlässige Körperverletzung	Lebensalter:	54
Unfallart:	Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das vorausfährt oder verkehrsbedingt wartet.	Geschlecht:	männlich
Unfalltyp:	Unfall im Längsverkehr	Verletzungsgrad:	
fachliche Kategorie:	P	Alkoholeinfluss:	Nein
Kreis:	Lübeck	Blutprobenergebnis:	
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 2752	Staatsangehörigkeit:	deutsch
Charakteristik	Kreisverkehr	Unfallursache:	26 Fehlerhaftes Wechseln des Fahrstreifens beim Nebeneinanderfahren oder Nichtbeachten des Reißverschlußverfahren (§ 7) (ausgenommen Pos. 20,25)
Innerorts:	Ja	Ereignis/Maßnahme:	
Straße:	Bundesstraße 75 km:	FS-Schlüssel:	
2. Straße:		Ordnungsnummer:	2
Richtungsfahrbahn:		Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Begleitumstände:		Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Lichtzeichenanlage:	keine LZA vorhanden	Alterskategorie:	45 bis unter 55

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
Lichtverhältnisse:	Tageslicht	Lebensalter:	52
Straßenzustand:	Trocken	Geschlecht:	männlich
Besonderheit der Unfallstelle:	Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt	Verletzungsgrad:	Leicht verletzt
Aufprall auf Hindernis:	kein Aufprall	Alkoholeinfluss:	Nein
Geschwindigkeitsbegrenzung:		Blutprobenergebnis:	
		Staatsangehörigkeit:	deutsch
		Unfallursache:	
		Ereignis/Maßnahme:	
		FS-Schlüssel:	
<p>PKW 01 befährt, aus der Possehlstraße kommend, den inneren Fahrstreifen des Berliner Platzes und hat vor auf den äußeren Fahrstreifen zu wechseln.</p> <p>PKW 02 befährt, ebenfalls aus der Possehlstraße kommend, den äußeren Fahrstreifen des Berliner Platzes und hat vor, rechts auf die Berliner Allee abzubiegen. PKW 02 hält verkehrsbedingt wegen eines vorfahrberechtigten Fahrradfahrers, welcher die Berliner Allee auf der Radverkehrsanlage kreuzt.</p> <p>PKW 01 übersieht den PKW 02 aus Unachtsamkeit und wechselt den Fahrstreifen. PKW 01 fährt indessenfolge auf den PKW 02 auf. Es entsteht Sachschaden und leichter Personenschaden.</p>			
<p>716204/2021</p>			
aufnehmende Dienststelle:	4. Polizeirevier Lübeck	Ordnungsnummer:	1
Unfallzeit:	Montag 08.11.2021 18:05 Uhr	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Delikt	Abstand	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
	Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das vorausfährt oder verkehrsbedingt wartet.	Alterskategorie:	18 bis unter 25
Unfallart:		Lebensalter:	20
Unfalltyp:	Abbiegeunfall	Geschlecht:	weiblich
fachliche Kategorie:	P	Verletzungsgrad:	Leicht verletzt
Kreis:	Lübeck	Alkoholeinfluss:	Nein
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz	Blutprobenergebnis:	
Charakteristik	Kreisverkehr	Staatsangehörigkeit:	deutsch
Innerorts:	Ja	Unfallursache:	14 Ungenügender Sicherheitsabstand (Sonstige Ursachen, die zu einem Verkehrsunfall führen, sind in den zutreffenden Positionen, wie Geschwindigkeit, Übermüdung usw. zuzuordnen)
Straße:	Bundesstraße 75 km:	Ereignis/Maßnahme:	
2. Straße:	Possehlstraße	FS-Schlüssel:	
Richtungsfahrbahn:			
Begleitumstände:			
Lichtzeichenanlage:	keine LZA vorhanden	Ordnungsnummer:	2
Lichtverhältnisse:	Dunkelheit	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Straßenzustand:	Nass / Feucht	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Besonderheit der Unfallstelle:		Alterskategorie:	45 bis unter 55
Aufprall auf Hindernis:	kein Aufprall	Lebensalter:	47
Geschwindigkeitsbegrenzung:		Geschlecht:	männlich
		Verletzungsgrad:	

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall																						
<p><u>716204/2021</u></p> <p>aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Montag 08.11.2021 18:05 Uhr</p> <p>Delikt: Abstand</p> <p>Unfallart: Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das vorausfährt oder verkehrsbedingt wartet.</p> <p>Unfalltyp: Abbiegeunfall</p> <p>fachliche Kategorie: P</p> <p>Kreis: Lübeck</p> <p>Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz</p> <p>Charakteristik: Kreisverkehr</p> <p>Innerorts: Ja</p> <p>Straße: Bundesstraße 75 km:</p> <p>2. Straße: Possehlstraße</p> <p>Richtungsfahrbahn:</p> <p>Begleitumstände:</p> <p>Lichtzeichenanlage: keine LZA vorhanden</p> <p>Lichtverhältnisse: Dunkelheit</p> <p>Straßenzustand: Nass / Feucht</p> <p>Besonderheit der Unfallstelle:</p> <p>Aufprall auf Hindernis: kein Aufprall</p> <p>Geschwindigkeitsbegrenzung:</p>	<table border="1"> <tr> <td>Alkoholeinfluss:</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Blutprobenergebnis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Staatsangehörigkeit:</td> <td>türkisch</td> </tr> <tr> <td>Unfallursache:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ereignis/Maßnahme:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FS-Schlüssel:</td> <td></td> </tr> </table>	Alkoholeinfluss:	Nein	Blutprobenergebnis:		Staatsangehörigkeit:	türkisch	Unfallursache:		Ereignis/Maßnahme:		FS-Schlüssel:											
Alkoholeinfluss:	Nein																						
Blutprobenergebnis:																							
Staatsangehörigkeit:	türkisch																						
Unfallursache:																							
Ereignis/Maßnahme:																							
FS-Schlüssel:																							
<p>01 und 02 befuhren den Kreisverkehr Berliner Platz. 02 verließ den Kreisverkehr und hielt an dem Fußgängerüberweg in der Possehlstraße, um Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. 01 befand sich hinter dem 02 und beabsichtigte dort ebenfalls den Kreisverkehr zu verlassen. 01 beobachtete hierzu den von rechts kommenden Fahrradverkehr des Berliner Platzes. Hierbei bemerkte sie nicht, dass ihr Fahrzeug weiterrollte. Im Folgenden kam es zu einer Kollision (Auffahrunfall) mit dem vor ihr befindlichem Fahrzeug 02. 01 gab an, Rückenschmerzen zu haben. Die Hinzuziehung eines RTW wurde vor Ort abgelehnt.</p>																							
<p><u>745509/2021</u></p> <p>aufnehmende Dienststelle: 2. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Samstag 20.11.2021 19:30 Uhr</p> <p>Delikt: Fahrlässige Körperverletzung</p> <p>Unfallart: Unfall anderer Art.</p> <p>Unfalltyp: Einbiegen / Kreuzen-Unfall</p> <p>fachliche Kategorie: P</p> <p>Kreis: Lübeck</p> <p>Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ordnungsnummer:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Verkehrsbeteiligung:</td> <td>21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen</td> </tr> <tr> <td>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alterskategorie:</td> <td>35 bis unter 45</td> </tr> <tr> <td>Lebensalter:</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Geschlecht:</td> <td>männlich</td> </tr> <tr> <td>Verletzungsgrad:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alkoholeinfluss:</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Blutprobenergebnis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Staatsangehörigkeit:</td> <td>deutsch</td> </tr> <tr> <td>Unfallursache:</td> <td>28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)</td> </tr> </table>	Ordnungsnummer:	1	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:		Alterskategorie:	35 bis unter 45	Lebensalter:	38	Geschlecht:	männlich	Verletzungsgrad:		Alkoholeinfluss:	Nein	Blutprobenergebnis:		Staatsangehörigkeit:	deutsch	Unfallursache:	28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)
Ordnungsnummer:	1																						
Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen																						
Mitfahrer bei Ord.-Nr.:																							
Alterskategorie:	35 bis unter 45																						
Lebensalter:	38																						
Geschlecht:	männlich																						
Verletzungsgrad:																							
Alkoholeinfluss:	Nein																						
Blutprobenergebnis:																							
Staatsangehörigkeit:	deutsch																						
Unfallursache:	28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)																						

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
Charakteristik	2753 Kreisverkehr	Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel:	
Innerorts:	Ja	Ordnungsnummer:	2
Straße:	Bundesstraße 75 km:	Verkehrsbeteiligung:	71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)
2. Straße:	Berliner Straße	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Richtungsfahrbahn:		Alterskategorie:	45 bis unter 55
Begleitumstände:		Lebensalter:	46
Lichtzeichenanlage:	keine LZA vorhanden	Geschlecht:	weiblich
Lichtverhältnisse:	Dunkelheit	Verletzungsgrad:	Leicht verletzt
Straßenzustand:	Nass / Feucht	Alkoholeinfluss:	Nein
Besonderheit der Unfallstelle:	Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt	Blutprobenergebnis:	
Aufprall auf Hindernis:	kein Aufprall	Staatsangehörigkeit:	deutsch
Geschwindigkeitsbegrenzung:		Unfallursache:	
		Ereignis/Maßnahme:	
		FS-Schlüssel:	
<p>01 befährt die Berliner Straße in Richtung Kreisverkehr Berliner Platz. An der Einmündung zum Kreisverkehr gilt für den 01 das VZ 205 (Vorfahrt gewähren). Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersieht der 01 die 02, die den Kreisverkehr mit ihrem Fahrrad befährt. Die 02 muss eine Notbremsung einlegen und kommt dabei zu Fall. Hierbei verletzt sich die 02. Ein Zusammenstoß zwischen 01 und 02 hat nicht stattgefunden.</p>			
748584/2021		Ordnungsnummer:	1
aufnehmende Dienststelle:	4. Polizeirevier Lübeck	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Unfallzeit:	Dienstag 23.11.2021 05:30 Uhr	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Delikt	Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren	Alterskategorie:	25 bis unter 35
	Fahrlässige Körperverletzung	Lebensalter:	30
Unfallart:	Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.	Geschlecht:	weiblich
Unfalltyp:	Abbiegeunfall	Verletzungsgrad:	
fachliche Kategorie:	P	Alkoholeinfluss:	Nein
Kreis:	Lübeck	Blutprobenergebnis:	
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 2751	Staatsangehörigkeit:	deutsch
		Unfallursache:	34 Fehler beim Abbiegen (§ 9) nach rechts (ausgen. Pos. 33,40)
Charakteristik	Kreisverkehr	Ereignis/Maßnahme:	
Innerorts:	Ja	FS-Schlüssel:	
Straße:	Bundesstraße 75 km:	Ordnungsnummer:	2
2. Straße:	Geniner Straße	Verkehrsbeteiligung:	72 Pedelec (Fahrrad mit Treithilfe und Elektromotor mit max. Nenndauerleistung von 0,25 kW)
Richtungsfahrbahn:		Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Begleitumstände:		Alterskategorie:	45 bis unter 55
Lichtzeichenanlage:	keine LZA vorhanden	Lebensalter:	47

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
Lichtverhältnisse:	Dunkelheit	Geschlecht:	männlich
Straßenzustand:	Nass / Feucht	Verletzungsgrad:	Leicht verletzt
Besonderheit der Unfallstelle:	Benutzungspflicht der Radverkehrsanlage (RVA)	Alkoholeinfluss:	Nein
	Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt	Blutprobenergebnis:	
Aufprall auf Hindernis:	kein Aufprall	Staatsangehörigkeit:	deutsch
Geschwindigkeitsbegrenzung:	050	Unfallursache:	
		Ereignis/Maßnahme:	
		FS-Schlüssel:	
<p>01 befährt den Berliner Platz in Richtung Geniner Straße/Baltische Allee, 02 befährt den Berliner Platz in Richtung St.-Jürgen-Ring mit seinem Fahrrad auf dem äußeren Fahrradschutzstreifen. 01 beabsichtigt, an der Ausfahrt Geniner Straße/Baltische Allee den Kreisverkehr zu verlassen 02 beabsichtigt, mit dem Fahrrad weiter im Berliner Platz in Richtung St.-Jürgen-Ring zu fahren. Es kommt zum Zusammenstoß, da 01 den 02 übersieht. 02 wird leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden am Fahrzeug 02.</p>			
<p>796633/2021</p>			
aufnehmende Dienststelle:	4. Polizeirevier Lübeck	Ordnungsnummer:	1
Unfallzeit:	Freitag 03.12.2021 22:35 Uhr	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Delikt	Lichttechnische Einrichtung an Fahrrädern	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
	Fahrlässige Körperverletzung	Alterskategorie:	45 bis unter 55
	Vorfahrt	Lebensalter:	51
	Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.	Geschlecht:	männlich
Unfallart:	Einbiegen / Kreuzen-Unfall	Verletzungsgrad:	
Unfalltyp:	P	Alkoholeinfluss:	Nein
fachliche Kategorie:		Blutprobenergebnis:	
		Staatsangehörigkeit:	deutsch
Kreis:	Lübeck	Unfallursache:	28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 2754	Ereignis/Maßnahme:	
		FS-Schlüssel:	
Charakteristik	Kreisverkehr	Ordnungsnummer:	1
Innerorts:	Ja	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Straße:	Bundesstraße 75 km:	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
2. Straße:	St.-Jürgen-Ring	Alterskategorie:	45 bis unter 55
Richtungsfahrbahn:		Lebensalter:	51
Begleitumstände:		Geschlecht:	männlich
Lichtzeichenanlage:	keine LZA vorhanden	Verletzungsgrad:	
Lichtverhältnisse:	Dunkelheit	Alkoholeinfluss:	Nein
Straßenzustand:	Nass / Feucht	Blutprobenergebnis:	
Besonderheit der Unfallstelle:	Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt	Staatsangehörigkeit:	deutsch
Aufprall auf Hindernis:	kein Aufprall	Unfallursache:	28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)
Geschwindigkeitsbegrenzung:		Ereignis/Maßnahme:	
		FS-Schlüssel:	

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall																																																				
<p>796633/2021</p> <p>aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Freitag 03.12.2021 22:35 Uhr</p> <p>Delikt: Lichttechnische Einrichtung an Fahrrädern Fahrlässige Körperverletzung Vorfahrt Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.</p> <p>Unfallart: Einbiegen / Kreuzen-Unfall</p> <p>Unfalltyp: P</p> <p>fachliche Kategorie:</p> <p>Kreis: Lübeck</p> <p>Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 2754</p> <p>Charakteristik: Kreisverkehr</p> <p>Innerorts: Ja</p> <p>Straße: Bundesstraße 75 km:</p> <p>2. Straße: St.-Jürgen-Ring</p> <p>Richtungsfahrbahn:</p> <p>Begleitumstände:</p> <p>Lichtzeichenanlage: keine LZA vorhanden</p> <p>Lichtverhältnisse: Dunkelheit</p> <p>Straßenzustand: Nass / Feucht</p> <p>Besonderheit der Unfallstelle: Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt</p> <p>Aufprall auf Hindernis: kein Aufprall</p> <p>Geschwindigkeitsbegrenzung:</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ordnungsnummer:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Verkehrsbeteiligung:</td> <td>71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)</td> </tr> <tr> <td>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alterskategorie:</td> <td>35 bis unter 45</td> </tr> <tr> <td>Lebensalter:</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Geschlecht:</td> <td>männlich</td> </tr> <tr> <td>Verletzungsgrad:</td> <td>Leicht verletzt</td> </tr> <tr> <td>Alkoholeinfluss:</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Blutprobenergebnis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Staatsangehörigkeit:</td> <td>rumänisch</td> </tr> <tr> <td>Unfallursache:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ereignis/Maßnahme:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FS-Schlüssel:</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Ordnungsnummer:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Verkehrsbeteiligung:</td> <td>71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)</td> </tr> <tr> <td>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alterskategorie:</td> <td>35 bis unter 45</td> </tr> <tr> <td>Lebensalter:</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Geschlecht:</td> <td>männlich</td> </tr> <tr> <td>Verletzungsgrad:</td> <td>Leicht verletzt</td> </tr> <tr> <td>Alkoholeinfluss:</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Blutprobenergebnis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Staatsangehörigkeit:</td> <td>rumänisch</td> </tr> <tr> <td>Unfallursache:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ereignis/Maßnahme:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FS-Schlüssel:</td> <td></td> </tr> </table>	Ordnungsnummer:	2	Verkehrsbeteiligung:	71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:		Alterskategorie:	35 bis unter 45	Lebensalter:	44	Geschlecht:	männlich	Verletzungsgrad:	Leicht verletzt	Alkoholeinfluss:	Nein	Blutprobenergebnis:		Staatsangehörigkeit:	rumänisch	Unfallursache:		Ereignis/Maßnahme:		FS-Schlüssel:		Ordnungsnummer:	2	Verkehrsbeteiligung:	71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:		Alterskategorie:	35 bis unter 45	Lebensalter:	44	Geschlecht:	männlich	Verletzungsgrad:	Leicht verletzt	Alkoholeinfluss:	Nein	Blutprobenergebnis:		Staatsangehörigkeit:	rumänisch	Unfallursache:		Ereignis/Maßnahme:		FS-Schlüssel:	
Ordnungsnummer:	2																																																				
Verkehrsbeteiligung:	71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)																																																				
Mitfahrer bei Ord.-Nr.:																																																					
Alterskategorie:	35 bis unter 45																																																				
Lebensalter:	44																																																				
Geschlecht:	männlich																																																				
Verletzungsgrad:	Leicht verletzt																																																				
Alkoholeinfluss:	Nein																																																				
Blutprobenergebnis:																																																					
Staatsangehörigkeit:	rumänisch																																																				
Unfallursache:																																																					
Ereignis/Maßnahme:																																																					
FS-Schlüssel:																																																					
Ordnungsnummer:	2																																																				
Verkehrsbeteiligung:	71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)																																																				
Mitfahrer bei Ord.-Nr.:																																																					
Alterskategorie:	35 bis unter 45																																																				
Lebensalter:	44																																																				
Geschlecht:	männlich																																																				
Verletzungsgrad:	Leicht verletzt																																																				
Alkoholeinfluss:	Nein																																																				
Blutprobenergebnis:																																																					
Staatsangehörigkeit:	rumänisch																																																				
Unfallursache:																																																					
Ereignis/Maßnahme:																																																					
FS-Schlüssel:																																																					
<p>01 befuhr mit seinem Pkw in den St.-Jürgen-Ring in Richtung VVK "Berliner Platz" und beabsichtigte im weiteren Verlauf in denselben einzufahren. 02 befuhr zur gleichen Zeit mit seinem Fahrrad den VVK "Berliner Platz" in Richtung Possehlstraße.</p> <p>Beim Einfahren in den Berliner Platz übersah 01 den 02 auf seinem Fahrrad, sodass es im weiteren Verlauf zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam.</p> <p>02 stürzte aufgrund des Zusammenstoßes zu Boden und zog sich hierdurch eine Schürfwunde an der Hand zu. Weiterhin verspürte er Schmerzen im rechten Fuß. Eine Behandlung durch einen Rtw lehnte 02 ab.</p>																																																					
<p>794184/2021</p> <p>aufnehmende Dienststelle: 1. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Donnerstag 09.12.2021 22:10 Uhr</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ordnungsnummer:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Verkehrsbeteiligung:</td> <td>21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen</td> </tr> <tr> <td>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alterskategorie:</td> <td>45 bis unter 55</td> </tr> </table>	Ordnungsnummer:	1	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:		Alterskategorie:	45 bis unter 55																																												
Ordnungsnummer:	1																																																				
Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen																																																				
Mitfahrer bei Ord.-Nr.:																																																					
Alterskategorie:	45 bis unter 55																																																				


Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
Delikt	Fahrlässige Körperverletzung	Lebensalter:	47
	Vorfahrt	Geschlecht:	männlich
Unfallart:	Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.	Verletzungsgrad:	
Unfalltyp:	Einbiegen / Kreuzen-Unfall	Alkoholeinfluss:	Nein
fachliche Kategorie:	P	Blutprobenergebnis:	
		Staatsangehörigkeit:	rumänisch
Kreis:	Lübeck	Unfallursache:	28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 2753	Ereignis/Maßnahme:	
		FS-Schlüssel:	
Charakteristik	Kreisverkehr	Ordnungsnummer:	2
Innerorts:	Ja	Verkehrsbeteiligung:	71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)
Straße:	Bundesstraße 75 km:	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
2. Straße:	Berliner Straße	Alterskategorie:	25 bis unter 35
Richtungsfahrbahn:		Lebensalter:	27
Begleitumstände:		Geschlecht:	männlich
Lichtzeichenanlage:	keine LZA vorhanden	Verletzungsgrad:	Leicht verletzt
Lichtverhältnisse:	Dunkelheit	Alkoholeinfluss:	Nein
Straßenzustand:	Nass / Feucht	Blutprobenergebnis:	
Besonderheit der Unfallstelle:	Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt	Staatsangehörigkeit:	deutsch
Aufprall auf Hindernis:	kein Aufprall	Unfallursache:	
Geschwindigkeitsbegrenzung:	050	Ereignis/Maßnahme:	
		FS-Schlüssel:	
Der 01 (PKW) befährt die Berliner Straße in Richtung Berliner Platz. Der 02 (Fahrrad) fährt entlang des Kreisverkehrs auf dem farblich markierten Fahrradweg von der Geniner Straße kommend in Richtung St.-Jürgen-Ring. Dabei kreuzt der 02 die Berliner Straße. Der 01 bremst nicht rechtzeitig und kollidiert mit dem Hinterrad des 02. Der 02 stürzt und verletzt sich leicht.			
809689/2021		Ordnungsnummer:	1
aufnehmende Dienststelle:	1. Polizeirevier Lübeck	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Unfallzeit:	Freitag 17.12.2021 20:34 Uhr	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Delikt	Fahrlässige Körperverletzung	Alterskategorie:	65 bis unter 70
	Vorfahrt	Lebensalter:	69
	Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.	Geschlecht:	männlich
Unfallart:	Einbiegen / Kreuzen-Unfall	Verletzungsgrad:	
Unfalltyp:	P	Alkoholeinfluss:	Nein
fachliche Kategorie:		Blutprobenergebnis:	
		Staatsangehörigkeit:	deutsch
Kreis:	Lübeck	Unfallursache:	28 Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (§ 8) (ausgenommen Pos. 29)
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz	Ereignis/Maßnahme:	

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
Charakteristik	2755 Kreisverkehr	FS-Schlüssel:	
Innerorts:	Ja	Ordnungsnummer:	2
Straße:	Bundesstraße 75 km:	Verkehrsbeteiligung:	71 Fahrrad (nur das Rad fahrende Personen, unabhängig von der Verkehrsfläche)
2. Straße:	Geniner Straße	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Richtungsfahrbahn:		Alterskategorie:	18 bis unter 25
Begleitumstände:		Lebensalter:	21
Lichtzeichenanlage:	keine LZA vorhanden	Geschlecht:	männlich
Lichtverhältnisse:	Dunkelheit	Verletzungsgrad:	Leicht verletzt
Straßenzustand:	Nass / Feucht	Alkoholeinfluss:	Nein
Besonderheit der Unfallstelle:	Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt	Blutprobenergebnis:	
Aufprall auf Hindernis:	kein Aufprall	Staatsangehörigkeit:	deutsch
Geschwindigkeitsbegrenzung:		Unfallursache:	
		Ereignis/Maßnahme:	
		FS-Schlüssel:	
<p>Pkw 01 befährt die Geniner Straße in Fahrtrichtung des Verkehrsverteilerkreis "Berliner Platz" (Verkehrszeichen 205). Fahrrad 02 befährt bereits die vorfahrtsberechtigten Radverkehrsanlage des Verkehrsverteilerkreis von der Berliner Straße aus kommend.</p> <p>02 sieht vor, den Verkehrsverteilerkreis an der Ausfahrt Possehlstraße zu verlassen. Hierzu passiert 02 den Einmündungsbereich der Geniner Straße.</p> <p>Zu diesem Zeitpunkt möchte 01 von der Geniner Straße aus in den Verkehrsverteilerkreis einfahren.</p> <p>Hierbei übersieht 01 den vorfahrtsberechtigten 02 und touchiert das Hinterrad, woraufhin 02 mit der rechten Körperseite zu Boden stürzt und sich leicht verletzt.</p> <p>Ein Unfallschaden am Pkw 01 ist nicht feststellbar.</p>			
10173/2022		Ordnungsnummer:	1
aufnehmende Dienststelle:	Polizeistation Moisling	Verkehrsbeteiligung:	21 Personenkraftwagen/Kombi mit höchstens 9 Sitzplätzen
Unfallzeit:	Donnerstag 30.12.2021 17:10 Uhr	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Delikt	Grundregeln	Alterskategorie:	70 bis unter 75
	Vorschriftzeichen	Lebensalter:	73
	Fußgängerüberwege	Geschlecht:	männlich
	Fahrlässige Körperverletzung	Verletzungsgrad:	Nein
	Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt.	Alkoholeinfluss:	Nein
Unfallart:	Abbiegeunfall	Blutprobenergebnis:	
Unfalltyp:	P	Staatsangehörigkeit:	deutsch
fachliche Kategorie:		Unfallursache:	34 Fehler beim Abbiegen (§ 9) nach rechts (ausgen. Pos. 33,40)
Kreis:	Lübeck		13 Nicht angepaßte Geschwindigkeit in anderen Fällen
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 2753	Ereignis/Maßnahme:	Identitätsfeststellung
Charakteristik	Kreisverkehr		Identitätsfeststellung
		FS-Schlüssel:	
		Ordnungsnummer:	2


Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
Innerorts:	Ja	Verkehrsbeteiligung:	72 Pedelec (Fahrrad mit Trethilfe und Elektromotor mit max. Nenndauerleistung von 0,25 kW)
Straße:	Bundesstraße 75 km:	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
2. Straße:	St.-Jürgen-Ring	Alterskategorie:	25 bis unter 35
Richtungsfahrbahn:		Lebensalter:	34
Begleitumstände:		Geschlecht:	männlich
Lichtzeichenanlage:	keine LZA vorhanden	Verletzungsgrad:	Leicht verletzt
Lichtverhältnisse:	Dunkelheit	Alkoholeinfluss:	Nein
Straßenzustand:	Nass / Feucht	Blutprobenergebnis:	
Besonderheit der Unfallstelle:	Fußgängerüberweg	Staatsangehörigkeit:	keine Angaben
	Benutzungspflicht der Radverkehrsanlage (RVA)	Unfallursache:	10 Verbotswidrige Benutzung der Fahrbahn oder anderer Straßenteile (z. B. Gehweg, Radweg)
	Radverkehrsanlage (RVA) auf der Fahrbahn oder lediglich durch Markierung von der Fahrbahn abgetrennt	Ereignis/Maßnahme:	Identitätsfeststellung
Aufprall auf Hindernis:	kein Aufprall	FS-Schlüssel:	
Geschwindigkeitsbegrenzung:	050		
<p>Der 01 befuhr den Kreisverkehr Berliner Platz aus der Geniner Straße kommend. Bog anschließend in den St.-Jürgen-Ring ab. Im Weiteren fuhr der 01 an den dortigen Fußgängerüberweg nicht mit mäßiger Geschwindigkeit heran.</p> <p>Der 02 befuhr mit einem Pedelec verbotswidrig den Fußgängerüberweg über den St.Jürgen-Ring, statt wie vorgeschrieben die Radverkehrsanlage um den Berliner Platz.</p> <p>Der 01 übersah den 02. Es kam zum Zusammenstoß und in Folge dessen zu Personen- und Sachschaden.</p>			

Unfallzeit			
Unfallzeit:	Quartal:	Monat:	Uhrzeit:
Unfalljahr:	KW:	Wochentag:	Stunde:
Tag des Monats:			
Unfallort			
Unfallort:	Straße:	Kreuzungsstraße:	Hausnummer:
Kreis:		Charakteristik des Ortes:	Plz:
Gemeinde/GKZ:			
Straßenkennung:	Straßennummer:	Richtungsfahrbahn:	LZA-an
Geschw.-Begrenzung	innerorts:	außerorts:	Autobahnabschnitt:
Besonderheit d.		km-Angabe:	
Unfallstelle		von:	
		bis:	
Beteiligte - Suche nach Unfällen			
Ursachenkatalog:		Alterskategorie:	
Verkehrsbeteiligung OG:		Drogen:	Mischkonsum:
Verkehrsbeteiligung UG:			Verletzungsgrad:
Ordnungsnummer:			
Alkohol:			
Geschlecht:			
Fahrzeugart:			
Kennzeichenart:			
Lebensalter:			
Beteiligte - Suche nach Unfallbeteiligten			
Ursachenkatalog:			
Ordnungsnummer:			
Verkehrsbeteiligung			
OG:			
Verkehrsbeteiligung			
UG:			
Alterskategorie:			Verletzungsgrad:
Alkohol:	Drogen:	Mischkonsum:	Anzahl der verletzten Beteiligten/Mitfahrer gleich/größer:
	Geschlecht:		
Fahrzeugart:			
Kennzeichenart			
Lebensalter:			
Führerscheinschlüssel:		Staatsangehörigkeit:	
Weitere Unfallfaktoren			
Begleitumstände:			
Unfallart:			
Unfallkategorie:			fachliche Kategorie: P, S1, S2
Unfalltyp:			Delikt:
Fz.nicht fahrbereit:			Straßenzustand:
Lichtverhältnisse:			Anlass:
Aufprall auf Hindernis:			
Dienststelle / Vorgang			
ausgewählte Dienststelle(n):			
aufnehmende Dienststelle(n):			
sachbearbeitende Dienststelle(n):			
örtliche Pst:			
Vorgangsnummer:	688338/2021, 748584/2021, 475008/2021, 688346/2021, 745509/2021, 809689/2021, 10173/2022, 321007/2021, 345694/2021, 317809/2021, 102512/2021, 361984/2021, 441408/2021, 794184/2021, 162801/2021, 796633/2021, 543509/2021, 21775/2021, 526293/2021, 716204/2021		

Eigene Karte




Februar 3, 2022



Eigene Karte



Februar 3, 2022



Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
<p>6553/2021</p> <p>aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Montag 04.01.2021 19:50 Uhr</p> <p>Delikt: Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge</p> <p>Unfallart:</p> <p>Unfalltyp:</p> <p>fachliche Kategorie: S3</p> <p>Kreis: Lübeck</p> <p>Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz</p> <p>Charakteristik</p> <p>Innerorts: Ja</p> <p>Straße: Bundesstraße 75 km:</p> <p>2. Straße: St.-Jürgen-Ring</p> <p>Richtungsfahrbahn:</p> <p>Begleitumstände:</p> <p>Lichtzeichenanlage: kein Eintrag</p> <p>Lichtverhältnisse:</p> <p>Straßenzustand:</p> <p>Besonderheit der Unfallstelle:</p> <p>Aufprall auf Hindernis:</p> <p>Geschwindigkeitsbegrenzung:</p>	<p>Ordnungsnummer:</p> <p>Verkehrsbeteiligung: -1 k.E.</p> <p>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</p> <p>Alterskategorie:</p> <p>Lebensalter:</p> <p>Geschlecht:</p> <p>Verletzungsgrad:</p> <p>Alkoholeinfluss: Nein</p> <p>Blutprobenergebnis:</p> <p>Staatsangehörigkeit:</p> <p>Unfallursache:</p> <p>Ereignis/Maßnahme:</p> <p>FS-Schlüssel:</p>
<p>PKW 01 wechselte im Kreisverkehr vom inneren auf den äußeren Fahrstreifen und touchierte den PKW 02.</p>	
<p>34163/2021</p> <p>aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Dienstag 19.01.2021 06:10 Uhr</p> <p>Delikt: Grundregeln</p> <p>Abstand</p> <p>Unfallart:</p> <p>Unfalltyp:</p> <p>fachliche Kategorie: S3</p> <p>Kreis: Lübeck</p> <p>Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz</p> <p>Charakteristik</p> <p>Innerorts: Ja</p> <p>Straße: Bundesstraße 207 km:</p> <p>2. Straße: Berliner Straße</p> <p>Richtungsfahrbahn:</p>	<p>Ordnungsnummer:</p> <p>Verkehrsbeteiligung: -1 k.E.</p> <p>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</p> <p>Alterskategorie:</p> <p>Lebensalter:</p> <p>Geschlecht:</p> <p>Verletzungsgrad:</p> <p>Alkoholeinfluss: Nein</p> <p>Blutprobenergebnis:</p> <p>Staatsangehörigkeit:</p> <p>Unfallursache:</p> <p>Ereignis/Maßnahme:</p> <p>FS-Schlüssel:</p>

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: kein Eintrag Lichtverhältnisse: Straßenzustand: Besonderheit der Unfallstelle: Aufprall auf Hindernis: Geschwindigkeitsbegrenzung:	
01 fährt dem 02 mit seinem Pkw hinten auf.	
59548/2021 aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck Unfallzeit: Montag 01.02.2021 10:20 Uhr Delikt Grundregeln Unfallart: Unfalltyp: fachliche Kategorie: S3 Kreis: Lübeck Unfallort 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz Ausfahrt zur Possehlstraße Charakteristik Innerorts: Ja Straße: Bundesstraße 75 km: 2. Straße: Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: kein Eintrag Lichtverhältnisse: Straßenzustand: Besonderheit der Unfallstelle: Aufprall auf Hindernis: Geschwindigkeitsbegrenzung:	Ordnungsnummer: Verkehrsbeteiligung: -1 k.E. Mitfahrer bei Ord.-Nr.: Alterskategorie: Lebensalter: Geschlecht: Verletzungsgrad: Alkoholeinfluss: Nein Blutprobenergebnis: Staatsangehörigkeit: Unfallursache: Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel:
VU-S3 mit Personalienaustausch	
143254/2021 aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck Unfallzeit: Freitag 12.03.2021 07:40 Uhr Delikt Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge Unfallart: Unfalltyp:	Ordnungsnummer: Verkehrsbeteiligung: -1 k.E. Mitfahrer bei Ord.-Nr.: Alterskategorie: Lebensalter: Geschlecht:

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
fachliche Kategorie:	S3	Verletzungsgrad:	
Kreis:	Lübeck	Alkoholeinfluss:	Nein
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz	Blutprobenergebnis:	
Charakteristik		Staatsangehörigkeit:	
Innerorts:	Ja	Unfallursache:	
Straße:	Bundesstraße km:	Ereignis/Maßnahme:	
2. Straße:		FS-Schlüssel:	
Richtungsfahrbahn:			
Begleitumstände:			
Lichtzeichenanlage:	kein Eintrag		
Lichtverhältnisse:			
Straßenzustand:			
Besonderheit der Unfallstelle:			
Aufprall auf Hindernis:			
Geschwindigkeitsbegrenzung:			
01 und 02 erscheinen aus eigener Veranlassung in der hiesigen Dienststelle und melden einen VU S3.			
163987/2021		Ordnungsnummer:	
aufnehmende Dienststelle:	4. Polizeirevier Lübeck	Verkehrsbeteiligung:	-1 k.E.
Unfallzeit:	Freitag 12.03.2021 12:00 Uhr	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Delikt	Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort	Alterskategorie:	
	Grundregeln	Lebensalter:	
Unfallart:		Geschlecht:	
Unfalltyp:		Verletzungsgrad:	
fachliche Kategorie:	S3	Alkoholeinfluss:	Nein
Kreis:	Lübeck	Blutprobenergebnis:	
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz	Staatsangehörigkeit:	
	Kreisverkehr Berliner Platz	Unfallursache:	
Charakteristik		Ereignis/Maßnahme:	
Innerorts:	Ja	FS-Schlüssel:	
Straße:	Bundesstraße 75 km:		
2. Straße:			
Richtungsfahrbahn:			
Begleitumstände:			
Lichtzeichenanlage:	kein Eintrag		
Lichtverhältnisse:			
Straßenzustand:			
Besonderheit der Unfallstelle:			
Aufprall auf Hindernis:			
Geschwindigkeitsbegrenzung:			

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
01 ist mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisel eingefahren, 02 musste bremsen, nachfolgender PKW stieß gegen 02. 01 unerkannt weitergefahren.	
<p>230054/2021</p> <p>aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Mittwoch 21.04.2021 17:15 Uhr</p> <p>Delikt: Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge</p> <p>Unfallart:</p> <p>Unfalltyp:</p> <p>fachliche Kategorie: S3</p> <p>Kreis: Lübeck</p> <p>Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz</p> <p>Charakteristik</p> <p>Innerorts: Ja</p> <p>Straße: Kreisstraße 15 km:</p> <p>2. Straße:</p> <p>Richtungsfahrbahn:</p> <p>Begleitumstände:</p> <p>Lichtzeichenanlage: kein Eintrag</p> <p>Lichtverhältnisse:</p> <p>Straßenzustand:</p> <p>Besonderheit der Unfallstelle:</p> <p>Aufprall auf Hindernis:</p> <p>Geschwindigkeitsbegrenzung:</p>	<p>Ordnungsnummer:</p> <p>Verkehrsbeteiligung: -1 k.E.</p> <p>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</p> <p>Alterskategorie:</p> <p>Lebensalter:</p> <p>Geschlecht:</p> <p>Verletzungsgrad:</p> <p>Alkoholeinfluss: Nein</p> <p>Blutprobenergebnis:</p> <p>Staatsangehörigkeit:</p> <p>Unfallursache:</p> <p>Ereignis/Maßnahme:</p> <p>FS-Schlüssel:</p>
01 befuhr den linken Fahrstreifen des Verteilerkreis Berliner Platz. Gleichzeitig befuhr 02 rechten Fahrstreifen des Berliner Patz. Sowohl der 01 als auch der 02 beabsichtigten den Berliner Platz in Richtung Geniner Straße zu verlassen. In Höhe der Einmündung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.	
<p>248841/2021</p> <p>aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Mittwoch 28.04.2021 06:30 Uhr</p> <p>Delikt: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort</p> <p>Grundregeln</p> <p>Verstoß gegen die Vorschriften über das Verhalten nach einem Verkehrsunfall nach § 34</p> <p>Verstoß gegen das allgemeine Verhalten im Straßenverkehr nach § 1 Abs. 2</p> <p>Unfall:</p> <p>Unfallart:</p>	<p>Ordnungsnummer:</p> <p>Verkehrsbeteiligung: -1 k.E.</p> <p>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</p> <p>Alterskategorie:</p> <p>Lebensalter:</p> <p>Geschlecht:</p> <p>Verletzungsgrad:</p> <p>Alkoholeinfluss: Nein</p> <p>Blutprobenergebnis:</p> <p>Staatsangehörigkeit:</p> <p>Unfallursache:</p> <p>Ereignis/Maßnahme:</p> <p>FS-Schlüssel:</p>

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
Unfalltyp: fachliche Kategorie: S3 Kreis: Lübeck Unfallort 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz Charakteristik Innerorts: Ja Straße: Bundesstraße 75 km: 2. Straße: Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: kein Eintrag Lichtverhältnisse: Straßenzustand: Besonderheit der Unfallstelle: Aufprall auf Hindernis: Geschwindigkeitsbegrenzung:	

GS meldet auf der Wache einen Verkehrsunfall im Berliner Platz mit anschließender Flucht

<p>281521/2021</p> aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck Unfallzeit: Freitag 14.05.2021 09:40 Uhr Delikt Benetzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge Unfallart: Unfalltyp: fachliche Kategorie: S3 Kreis: Lübeck Unfallort 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz Charakteristik Innerorts: Ja Straße: Gemeinde- u. a. Straßen km: 2. Straße: Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: kein Eintrag Lichtverhältnisse: Straßenzustand: Besonderheit der Unfallstelle: Aufprall auf Hindernis: Geschwindigkeitsbegrenzung:	Ordnungsnummer: Verkehrsbeteiligung: -1 k.E. Mitfahrer bei Ord.-Nr.: Alterskategorie: Lebensalter: Geschlecht: Verletzungsgrad: Alkoholeinfluss: Nein Blutprobenergebnis: Staatsangehörigkeit: Unfallursache: Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel:
---	--

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
PKW 01 touchierte beim Fahrstreifenwechsel mit dem PKW 02.	
<p>293965/2021</p> <p>aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Mittwoch 19.05.2021 15:05 Uhr</p> <p>Delikt: Grundregeln</p> <p>Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort</p> <p>Abstand</p> <p>Unfall</p> <p>Unfallart:</p> <p>Unfalltyp:</p> <p>fachliche Kategorie: S3</p> <p>Kreis: Lübeck</p> <p>Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 0</p> <p>Charakteristik</p> <p>Innerorts: Ja</p> <p>Straße: Bundesstraße 75 km:</p> <p>2. Straße: St.-Jürgen-Ring 0</p> <p>Richtungsfahrbahn:</p> <p>Begleitumstände:</p> <p>Lichtzeichenanlage: kein Eintrag</p> <p>Lichtverhältnisse:</p> <p>Straßenzustand:</p> <p>Besonderheit der Unfallstelle:</p> <p>Aufprall auf Hindernis:</p> <p>Geschwindigkeitsbegrenzung:</p>	<p>Ordnungsnummer:</p> <p>Verkehrsbeteiligung: -1 k.E.</p> <p>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</p> <p>Alterskategorie:</p> <p>Lebensalter:</p> <p>Geschlecht:</p> <p>Verletzungsgrad:</p> <p>Alkoholeinfluss: Nein</p> <p>Blutprobenergebnis:</p> <p>Staatsangehörigkeit:</p> <p>Unfallursache:</p> <p>Ereignis/Maßnahme:</p> <p>FS-Schlüssel:</p>
<p>02 befuhr kommend von der Geniner Straße (langes Stück) den inneren von zwei Fahrstreifen des Kreisverkehrs "Berliner Platz". Es herrschte reger Fahrzeugverkehr. Als sich der 02 kurz vor der Einmündung zum St.-Jürgen-Ring befand, wollte der 02 auf den äußeren Fahrstreifen wechseln, um diesen letztlich nur zu überqueren und auf den St.-Jürgen-Ring einbiegen zu können. 02 habe für sein Vorhaben vorschriftsmäßig den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt. Irrtümlich sei der 02 zunächst davon ausgegangen, dass der Verkehr auf dem äußeren Fahrstreifen ihn sein Vorhaben ermöglicht, doch dem war nicht so. 02 habe daher abbremsen müssen, um den Verkehr auf dem äußeren Fahrstreifen passieren zu lassen. Daraufhin sei jedoch der hinter dem 02 fahrende Pkw 01, vermutlich aufgrund zu geringen Abstands oder kurzer Unaufmerksamkeit, auf den Pkw des 02 aufgefahren.</p> <p>01 habe sich nach dem Verkehrsunfall unvermittelt über den St.-Jürgen-Ring in Richtung Ratzeburger Allee vom Unfallort abgesetzt.</p>	
<p>400061/2021</p> <p>aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Mittwoch 30.06.2021 17:20 Uhr</p> <p>Delikt: Grundregeln</p> <p>Unfallart:</p>	<p>Ordnungsnummer:</p> <p>Verkehrsbeteiligung: -1 k.E.</p> <p>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</p> <p>Alterskategorie:</p> <p>Lebensalter:</p> <p>Geschlecht:</p>

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
Unfalltyp:		Verletzungsgrad:	
fachliche Kategorie:	S3	Alkoholeinfluss:	Nein
Kreis:	Lübeck	Blutprobenergebnis:	
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz	Staatsangehörigkeit:	
Charakteristik		Unfallursache:	
Innerorts:	Ja	Ereignis/Maßnahme:	
Straße:	Bundesstraße 207 km:	FS-Schlüssel:	
2. Straße:	Berliner Straße		
Richtungsfahrbahn:			
Begleitumstände:			
Lichtzeichenanlage:	kein Eintrag		
Lichtverhältnisse:			
Straßenzustand:			
Besonderheit der Unfallstelle:			
Aufprall auf Hindernis:			
Geschwindigkeitsbegrenzung:			

VU-S3

[457636/2021](#)

aufnehmende Dienststelle:	4. Polizeirevier Lübeck	Ordnungsnummer:	
Unfallzeit:	Freitag 23.07.2021 12:55 Uhr	Verkehrsbeteiligung:	-1 k.E.
Delikt	Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Unfallart:		Alterskategorie:	
Unfalltyp:		Lebensalter:	
fachliche Kategorie:	S3	Geschlecht:	
Kreis:	Lübeck	Verletzungsgrad:	
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz	Alkoholeinfluss:	Nein
Charakteristik		Blutprobenergebnis:	
Innerorts:	Ja	Staatsangehörigkeit:	
Straße:	Bundesstraße 75 km:	Unfallursache:	
2. Straße:		Ereignis/Maßnahme:	
Richtungsfahrbahn:		FS-Schlüssel:	
Begleitumstände:			
Lichtzeichenanlage:	kein Eintrag		
Lichtverhältnisse:			
Straßenzustand:			
Besonderheit der Unfallstelle:			
Aufprall auf Hindernis:			
Geschwindigkeitsbegrenzung:			

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
VU S3 - Personaliaustausch wurde gewährleistet.	
<p>499520/2021</p> <p>aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Dienstag 10.08.2021 16:20 Uhr</p> <p>Delikt: Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge</p> <p>Unfallart:</p> <p>Unfalltyp:</p> <p>fachliche Kategorie: S3</p> <p>Kreis: Lübeck</p> <p>Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz</p> <p>Charakteristik</p> <p>Innerorts: Ja</p> <p>Straße: Bundesstraße 207 km:</p> <p>2. Straße:</p> <p>Richtungsfahrbahn:</p> <p>Begleitumstände:</p> <p>Lichtzeichenanlage: kein Eintrag</p> <p>Lichtverhältnisse:</p> <p>Straßenzustand:</p> <p>Besonderheit der Unfallstelle:</p> <p>Aufprall auf Hindernis:</p> <p>Geschwindigkeitsbegrenzung:</p>	<p>Ordnungsnummer:</p> <p>Verkehrsbeteiligung: -1 k.E.</p> <p>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</p> <p>Alterskategorie:</p> <p>Lebensalter:</p> <p>Geschlecht:</p> <p>Verletzungsgrad:</p> <p>Alkoholeinfluss: Nein</p> <p>Blutprobenergebnis:</p> <p>Staatsangehörigkeit:</p> <p>Unfallursache:</p> <p>Ereignis/Maßnahme:</p> <p>FS-Schlüssel:</p>
VU S3.	
<p>548444/2021</p> <p>aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Dienstag 31.08.2021 14:00 Uhr</p> <p>Delikt: Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge</p> <p>Unfallart:</p> <p>Unfalltyp:</p> <p>fachliche Kategorie: S3</p> <p>Kreis: Lübeck</p> <p>Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz</p> <p>Charakteristik</p> <p>Innerorts: Ja</p> <p>Straße: Gemeinde- u. a. Straßen km:</p> <p>2. Straße:</p>	<p>Ordnungsnummer:</p> <p>Verkehrsbeteiligung: -1 k.E.</p> <p>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</p> <p>Alterskategorie:</p> <p>Lebensalter:</p> <p>Geschlecht:</p> <p>Verletzungsgrad:</p> <p>Alkoholeinfluss: Nein</p> <p>Blutprobenergebnis:</p> <p>Staatsangehörigkeit:</p> <p>Unfallursache:</p> <p>Ereignis/Maßnahme:</p> <p>FS-Schlüssel:</p>

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: kein Eintrag Lichtverhältnisse: Straßenzustand: Besonderheit der Unfallstelle: Aufprall auf Hindernis: Geschwindigkeitsbegrenzung:	
VU S3	
566484/2021 aufnehmende Dienststelle: Polizeistation Moisling Unfallzeit: Mittwoch 08.09.2021 06:47 Uhr Delikt Abstand Unfallart: Unfalltyp: fachliche Kategorie: S3 Kreis: Lübeck Unfallort 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz Kreisel Charakteristik Innerorts: Ja Straße: Bundesstraße km: 2. Straße: Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: kein Eintrag Lichtverhältnisse: Straßenzustand: Besonderheit der Unfallstelle: Aufprall auf Hindernis: Geschwindigkeitsbegrenzung:	Ordnungsnummer: Verkehrsbeteiligung: -1 k.E. Mitfahrer bei Ord.-Nr.: Alterskategorie: Lebensalter: Geschlecht: Verletzungsgrad: Alkoholeinfluss: Nein Blutprobenergebnis: Staatsangehörigkeit: Unfallursache: Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel:
Berührung beim Fahrstreifenwechsel.	
644564/2021 aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck Unfallzeit: Donnerstag 07.10.2021 10:40 Uhr Delikt Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge Unfallart:	Ordnungsnummer: Verkehrsbeteiligung: -1 k.E. Mitfahrer bei Ord.-Nr.: Alterskategorie: Lebensalter:

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
<p>Unfalltyp: fachliche Kategorie: S3</p> <p>Kreis: Lübeck Unfallort 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz</p> <p>Charakteristik Innerorts: Ja Straße: Bundesstraße 75 km: 2. Straße: Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: kein Eintrag Lichtverhältnisse: Straßenzustand: Besonderheit der Unfallstelle: Aufprall auf Hindernis: Geschwindigkeitsbegrenzung:</p>	<p>Geschlecht: Verletzungsgrad: Alkoholeinfluss: Nein Blutprobenergebnis: Staatsangehörigkeit: Unfallursache: Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel:</p>
<p>Die 01 befuhr mit ihrem Pkw den Kreisverkehr am Berliner Platz auf der inneren Spur. Der 02 befuhr den Kreisverkehr am Berliner Platz auf der äußeren. In Höhe der Ausfahrt zu der Geniner Straße (langes Stück) begann die 01 mit dem Fahrstreifenwechsel nach rechts und kollidierte dabei mit dem neben ihr fahrenden 02. An beiden Pkw entstand Sachschaden.</p>	
<p>663143/2021</p> <p>aufnehmende Dienststelle: Polizeistation Moisling</p> <p>Unfallzeit: Donnerstag 14.10.2021 14:55 Uhr Delikt Benetzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge</p> <p>Unfallart: Unfalltyp: fachliche Kategorie: S3</p> <p>Kreis: Lübeck Unfallort 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz 75</p> <p>Charakteristik Innerorts: Ja Straße: Bundesstraße km: 2. Straße: Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: kein Eintrag Lichtverhältnisse: Straßenzustand: Besonderheit der Unfallstelle:</p>	<p>Ordnungsnummer: Verkehrsbeteiligung: -1 k.E. Mitfahrer bei Ord.-Nr.: Alterskategorie: Lebensalter: Geschlecht: Verletzungsgrad: Alkoholeinfluss: Nein Blutprobenergebnis: Staatsangehörigkeit: Unfallursache: Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel:</p>

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
Aufprall auf Hindernis: Geschwindigkeitsbegrenzung:	
VU S3 Fahrstreifenwechsel	
<p>673112/2021</p> aufnehmende Dienststelle: 3. Polizeirevier Lübeck Unfallzeit: Freitag 22.10.2021 14:12 Uhr Delikt Grundregeln Unfallart: Unfalltyp: fachliche Kategorie: S3 Kreis: Lübeck Unfallort 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz Charakteristik Innerorts: Ja Straße: Bundesstraße 75 km: 2. Straße: Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: kein Eintrag Lichtverhältnisse: Straßenzustand: Besonderheit der Unfallstelle: Aufprall auf Hindernis: Geschwindigkeitsbegrenzung:	Ordnungsnummer: Verkehrsbeteiligung: -1 k.E. Mitfahrer bei Ord.-Nr.: Alterskategorie: Lebensalter: Geschlecht: Verletzungsgrad: Alkoholeinfluss: Nein Blutprobenergebnis: Staatsangehörigkeit: Unfallursache: Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel:
VU S3, Personaliaustausch gewährleistet	
<p>678643/2021</p> aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck Unfallzeit: Montag 25.10.2021 07:35 Uhr Delikt Ohne Delikt erfasst Unfallart: Unfalltyp: fachliche Kategorie: S3 Kreis: Lübeck Unfallort 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz Charakteristik	Ordnungsnummer: Verkehrsbeteiligung: -1 k.E. Mitfahrer bei Ord.-Nr.: Alterskategorie: Lebensalter: Geschlecht: Verletzungsgrad: Alkoholeinfluss: Nein Blutprobenergebnis: Staatsangehörigkeit: Unfallursache: Ereignis/Maßnahme: Verkehr S3 ohne Owi

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
Innerorts: Ja Straße: Bundesstraße 75 km: 2. Straße: Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: kein Eintrag Lichtverhältnisse: Straßenzustand: Besonderheit der Unfallstelle: Aufprall auf Hindernis: Geschwindigkeitsbegrenzung:	FS-Schlüssel:
01 und 02 befuhren den Kreisverkehr "Berliner Platz". An der Ausfahrt zur Possehlstraße musste der 02 abbremsen und warten, um einen Fahrradfahrer, der auf dem äußeren vorfahrtsberechtigten Fahrradschutzstreifen fuhr, passieren zu lassen. 01 bemerkte zu spät, dass der 02 anhielt und fuhr auf. Es entstand lediglich ein Sachschaden.	
699790/2021 aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck Unfallzeit: Montag 01.11.2021 17:35 Uhr Delikt: Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge Unfallart: Unfalltyp: fachliche Kategorie: S3 Kreis: Lübeck Unfallort: 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz Charakteristik Innerorts: Ja Straße: Bundesstraße 75 km: 2. Straße: St.-Jürgen-Ring Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: kein Eintrag Lichtverhältnisse: Straßenzustand: Besonderheit der Unfallstelle: Aufprall auf Hindernis: Geschwindigkeitsbegrenzung:	Ordnungsnummer: Verkehrsbeteiligung: -1 k.E. Mitfahrer bei Ord.-Nr.: Alterskategorie: Lebensalter: Geschlecht: Verletzungsgrad: Alkoholeinfluss: Nein Blutprobenergebnis: Staatsangehörigkeit: Unfallursache: Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel:
VU S3. Personaliaustausch gewährleistet.	
742697/2021 aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck	Ordnungsnummer: Verkehrsbeteiligung: -1 k.E.

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
Unfallzeit:	Donnerstag 18.11.2021 09:30 Uhr	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Delikt	Grundregeln	Alterskategorie:	
Unfallart:		Lebensalter:	
Unfalltyp:		Geschlecht:	
fachliche Kategorie:	S3	Verletzungsgrad:	
Kreis:	Lübeck	Alkoholeinfluss:	Nein
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz Kreisverkehr	Blutprobenergebnis:	
Charakteristik		Staatsangehörigkeit:	
Innerorts:	Ja	Unfallursache:	
Straße:	Bundesstraße 207 km:	Ereignis/Maßnahme:	
2. Straße:		FS-Schlüssel:	
Richtungsfahrbahn:			
Begleitumstände:			
Lichtzeichenanlage:	kein Eintrag		
Lichtverhältnisse:			
Straßenzustand:			
Besonderheit der Unfallstelle:			
Aufprall auf Hindernis:			
Geschwindigkeitsbegrenzung:			
VU-S3. Pkw vs. Hund, Berliner Pllatz, Lübeck.			
744014/2021		Ordnungsnummer:	
aufnehmende Dienststelle:	1. Polizeirevier Lübeck	Verkehrsbeteiligung:	-1 k.E.
Unfallzeit:	Samstag 20.11.2021 12:10 Uhr	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Delikt	Grundregeln	Alterskategorie:	
Unfallart:		Lebensalter:	
Unfalltyp:		Geschlecht:	
fachliche Kategorie:	S3	Verletzungsgrad:	
Kreis:	Lübeck	Alkoholeinfluss:	Nein
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz	Blutprobenergebnis:	
Charakteristik		Staatsangehörigkeit:	
Innerorts:	Ja	Unfallursache:	
Straße:	Bundesstraße 75 km:	Ereignis/Maßnahme:	
2. Straße:		FS-Schlüssel:	
Richtungsfahrbahn:			
Begleitumstände:			
Lichtzeichenanlage:	kein Eintrag		
Lichtverhältnisse:			

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
Straßenzustand: Besonderheit der Unfallstelle: Aufprall auf Hindernis: Geschwindigkeitsbegrenzung:	
VUS3 mit beschädigtem Straßeneigentum - Poller	
<p>748407/2021</p> aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck Unfallzeit: Dienstag 23.11.2021 17:40 Uhr Delikt Grundregeln Unfallart: Unfalltyp: fachliche Kategorie: S3 Kreis: Lübeck Unfallort 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz Charakteristik Innerorts: Ja Straße: Bundesstraße km: 2. Straße: Richtungsfahrbahn: Begleitumstände: Lichtzeichenanlage: kein Eintrag Lichtverhältnisse: Straßenzustand: Besonderheit der Unfallstelle: Aufprall auf Hindernis: Geschwindigkeitsbegrenzung:	Ordnungsnummer: Verkehrsbeteiligung: -1 k.E. Mitfahrer bei Ord.-Nr.: Alterskategorie: Lebensalter: Geschlecht: Verletzungsgrad: Alkoholeinfluss: Nein Blutprobenergebnis: Staatsangehörigkeit: Unfallursache: Ereignis/Maßnahme: FS-Schlüssel:
<p>Der 01 befuhr mit seinem PKW den Kreisverkehr "Berliner Platz", Lübeck, hinter PKW 02. PKW 02 musste verkehrsbedingt stoppen. 01 fuhr aus Unachtsamkeit auf den PKW 02 auf. Es entstand Sachschaden.</p> <p>01 verständigte die Polizei.</p> <p>Personalien wurden ausgetauscht.</p>	
<p>764248/2021</p> aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck Unfallzeit: Dienstag 30.11.2021 13:20 Uhr Delikt Abstand Unfallart: Unfalltyp:	Ordnungsnummer: Verkehrsbeteiligung: -1 k.E. Mitfahrer bei Ord.-Nr.: Alterskategorie: Lebensalter: Geschlecht:

Unfallort,- zeit		Details zum Unfall	
fachliche Kategorie:	S3	Verletzungsgrad:	
Kreis:	Lübeck	Alkoholeinfluss:	Nein
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz	Blutprobenergebnis:	
Charakteristik		Staatsangehörigkeit:	
Innerorts:	Ja	Unfallursache:	
Straße:	Gemeinde- u. a. Straßen km:	Ereignis/Maßnahme:	
2. Straße:		FS-Schlüssel:	
Richtungsfahrbahn:			
Begleitumstände:			
Lichtzeichenanlage:	kein Eintrag		
Lichtverhältnisse:			
Straßenzustand:			
Besonderheit der Unfallstelle:			
Aufprall auf Hindernis:			
Geschwindigkeitsbegrenzung:			
VU S3			
763161/2021			
aufnehmende Dienststelle:	Polizeistation Moisling	Ordnungsnummer:	
Unfallzeit:	Dienstag 30.11.2021 13:55 Uhr	Verkehrsbeteiligung:	-1 k.E.
Delikt	Grundregeln	Mitfahrer bei Ord.-Nr.:	
Unfallart:		Alterskategorie:	
Unfalltyp:		Lebensalter:	
fachliche Kategorie:	S3	Geschlecht:	
Kreis:	Lübeck	Verletzungsgrad:	
Unfallort	23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz	Alkoholeinfluss:	Nein
Charakteristik		Blutprobenergebnis:	
Innerorts:	Ja	Staatsangehörigkeit:	
Straße:	Bundesstraße 75 km:	Unfallursache:	
2. Straße:		Ereignis/Maßnahme:	
Richtungsfahrbahn:		FS-Schlüssel:	
Begleitumstände:			
Lichtzeichenanlage:	kein Eintrag		
Lichtverhältnisse:			
Straßenzustand:			
Besonderheit der Unfallstelle:			
Aufprall auf Hindernis:			
Geschwindigkeitsbegrenzung:			
VU S3 im Kreisverkehr			

Unfallort,- zeit	Details zum Unfall
<p>807533/2021</p> <p>aufnehmende Dienststelle: 4. Polizeirevier Lübeck</p> <p>Unfallzeit: Donnerstag 16.12.2021 17:20 Uhr</p> <p>Delikt Grundregeln Verkehrsordnungswidrigkeit</p> <p>Unfallart:</p> <p>Unfalltyp:</p> <p>fachliche Kategorie: S3</p> <p>Kreis: Lübeck</p> <p>Unfallort 23560 Lübeck Lübeck Berliner Platz Verkehrsverteilerkreis</p> <p>Charakteristik</p> <p>Innerorts: Ja</p> <p>Straße: Bundesstraße 75 km:</p> <p>2. Straße:</p> <p>Richtungsfahrbahn:</p> <p>Begleitumstände:</p> <p>Lichtzeichenanlage: kein Eintrag</p> <p>Lichtverhältnisse:</p> <p>Straßenzustand:</p> <p>Besonderheit der Unfallstelle:</p> <p>Aufprall auf Hindernis:</p> <p>Geschwindigkeitsbegrenzung:</p>	<p>Ordnungsnummer:</p> <p>Verkehrsbeteiligung: -1 k.E.</p> <p>Mitfahrer bei Ord.-Nr.:</p> <p>Alterskategorie:</p> <p>Lebensalter:</p> <p>Geschlecht:</p> <p>Verletzungsgrad:</p> <p>Alkoholeinfluss: Nein</p> <p>Blutprobenergebnis:</p> <p>Staatsangehörigkeit:</p> <p>Unfallursache:</p> <p>Ereignis/Maßnahme:</p> <p>FS-Schlüssel:</p>
<p>01 schädigte durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt andere Verkehrsteilnehmer durch Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug. Es kam zum Unfall mit Sachschaden.</p>	

Unfallzeit			
Unfallzeit:	Quartal:	Monat:	Uhrzeit:
Unfalljahr:	KW:	Wochentag:	Stunde:
Tag des Monats:			
Unfallort			
Unfallort:	Straße:	Kreuzungsstraße:	Hausnummer:
Kreis:		Charakteristik des Ortes:	Plz:
Gemeinde/GKZ:			
Straßenkennung:	Straßennummer:	Richtungsfahrbahn:	LZA-an
Geschw.-Begrenzung	innerorts:	außerorts:	Autobahnabschnitt:
Besonderheit d.		km-Angabe:	
Unfallstelle		von:	
		bis:	
Beteiligte - Suche nach Unfällen			
Ursachenkatalog:			
Verkehrsbeteiligung OG:		Alterskategorie:	
Verkehrsbeteiligung UG:		Drogen:	Mischkonsum:
Ordnungsnummer:			Verletzungsgrad:
Alkohol:			
Geschlecht:			
Fahrzeugart:			
Kennzeichenart:			
Lebensalter:			
Beteiligte - Suche nach Unfallbeteiligten			
Ursachenkatalog:			
Ordnungsnummer:			
Verkehrsbeteiligung			
OG:			
Verkehrsbeteiligung			
UG:			
Alterskategorie:			Verletzungsgrad:
Alkohol:	Drogen:	Mischkonsum:	Anzahl der verletzten Beteiligten/Mitfahrer gleich/größer:
	Geschlecht:		
Fahrzeugart:			
Kennzeichenart:			
Lebensalter:		Staatsangehörigkeit:	
Führerscheinschlüssel:			
Weitere Unfallfaktoren			
Begleitumstände:			
Unfallart:			
Unfallkategorie:			fachliche Kategorie: S3
Unfalltyp:			Delikt:
Fz nicht fahrbereit:			Straßenzustand:
Lichtverhältnisse:			Anlass:
Aufprall auf Hindernis:			
Dienststelle / Vorgang			
ausgewählte Dienststelle(n):			
aufnehmende Dienststelle(n):			
sachbearbeitende Dienststelle(n):			
örtliche Pst:			
Vorgangsnummer:	248841/2021, 548444/2021, 59548/2021, 764248/2021, 293965/2021, 6553/2021, 673112/2021, 748407/2021, 143254/2021, 34163/2021, 663143/2021, 699790/2021, 400061/2021, 566484/2021, 744014/2021, 163987/2021, 230054/2021, 499520/2021, 807533/2021, 457636/2021, 678643/2021, 281521/2021, 644564/2021, 742697/2021, 763161/2021		