



Geländeabbruch am Brodtener Steilufer

Unterbrechung der Durchgängigkeit des Wanderweges
in Richtung Niendorf am Haus Seeblick



Geländeabbruch am Brodtener Steilufer

Unterbrechung der Durchgängigkeit des Wanderweges


- Der Wanderweg wurde auf Grund des Abbruches vor dem Haus Seeblick von der Polizei gesperrt, der Kurbetrieb hat die Absperrung entsprechend gesichert.
- Eine Umleitung über Pfungstbusch / Hävenkamp wurde vom Kurbetrieb eingerichtet und beidseitig beschildert.



Geländeabbruch am Brodtener Steilufer

Derzeitige Umleitung über Pfingstbusch/Hävenkamp

- Die Umleitung erfolgt über eine ca. 1,5 km lange Wegeführung landeinwärts über Feldwege.
- Ein ca. 200m langes Teilstück führt entlang einer Landstraße in der Nähe der Ortschaft Brodten.



Geländeabbruch am Brodtener Steilufer

Unterbrechung der Durchgängigkeit des Wanderweges

- Die Hansestadt Lübeck verfügt im Bereich des Hauses Seeblick nicht über eigene Grundstücksflächen.
- Eine geänderte Wegeführung in Ufernähe müsste daher über die Flächen der dortigen Grundstückseigentümer erfolgen.



Vielen Dank

für ihre Aufmerksamkeit.

